

渋川市内通学路の要対策箇所一覧

【渋川北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道1-4150号線	渋川市渋川776-2付近	児童が横断歩道を渡るのに危険	横断歩道の塗り替え グリーンベルトの塗り替え	渋川市
市道1-115号線	渋川市渋川75-1付近	車両の見通しが悪く児童が危険にさらされる。	停止線の設置 区画線(外側線)の設置	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【金島小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道1-108号線	渋川市金井1700-1付近	外側線が消失かかっており、児童が危険にさらされる。	外側線の塗り替え(路肩箇所の確保)	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【古巻小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(主)高崎渋川線	渋川市有馬518-9付近	道が狭く通りにくい。	グリーンベルトL=12m(県道分のみ)	群馬県
(主)高崎安中渋川線	渋川市半田1482-4付近浄法院橋～半田三叉路	幅員が狭く大型車通行が多い。	グリーンベルト L=502m 視線誘導標 N=25基 注意喚起標識 N=1基	群馬県

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【豊秋小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(主)高崎渋川線	渋川市石原966枚方眼科前の横断歩道	舗装の段差、フェンスが低い、側溝の延長が足りない	舗装の段差修正、転落防止柵改修 側溝整備	群馬県
(主)高崎東吾妻線	渋川市渋川2617諏訪の木から藤木東交差点	坂で車から横断歩道が見づらい、スピードを出す車が多い	減速を促す路面標示、自発光式の注意喚起標識	群馬県
(主)高崎東吾妻線	渋川市石原1162諏訪の木の信号	事故等により車両が歩道内に突っ込むので危険	角切り部に車両用防護柵を設置 4箇所	群馬県
(主)高崎東吾妻線	渋川市石原1162学校西の信号	道路の上り勾配により学校側へ右折する車両から児童の姿が見づらい。児童がガードレールに隠れてしまい頭しか見え ない。	現在設置してある転落防止柵を縦格子から横棧タイプに変更する。	群馬県
(主)高崎東吾妻線	渋川市石原945-2同上の西	信号待ち児童の安全対策	交差点改良(横断歩道位置変更)3箇所 角切り部に車両用防護柵設置4箇所	群馬県

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、PTA、自治会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【伊香保小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道炭附街道線	渋川市伊香保町伊香保403番地付近	道路が狭く交通量が多いため児童の通行に危険	路肩の拡幅及び防護柵の設置 歩道の設置	渋川市
市道炭附街道線	渋川市伊香保町伊香保531番地付近の 交差点	見通しが悪く、交通量が多い五叉路の為児童の横断が危険	交差点の改良	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、PTA、自治会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【中郷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道4-5268号線	渋川市中郷454-123番地先	道路狭小、両側がブロック塀で児童が危険。	路面標示にて注意喚起	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、PTA、自治会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【長尾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道吹屋横堀線	渋川市中郷600-7番地先	道路が狭く、路側帯がない為、危険	路面標示にて注意喚起	渋川市
市道吹屋横堀線	渋川市吹屋661-10番地先	見通しが悪いT字路の為、事故の危険性がある。	路面標示にて注意喚起	渋川市
市道吹屋横堀線	渋川市吹屋201-2番地先	三叉路において、見通しが悪く事故の危険性がある。	路面標示にて注意喚起	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、PTA、自治会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【三原田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道353号	渋川市赤城町溝呂木741溝呂木交差点	交通量が多い、歩行者用番号がない	①交差点改良 ②側溝嵩上げにより歩行スペース確保	群馬県
国道353号	渋川市赤城町三原田597三原田橋東交 差点	交通量が多い	交差点改良(コンパクト化) ・区画線工、ガードレール工	群馬県
(一)津久田停車 場前橋線	渋川市赤城町上三原田950前黒沢付近	道幅が狭く歩道もない、薄暗い	・法面保護(ブロック積み) ・区画線工、グリーンベルト	群馬県
(一)津久田停車 場前橋線	渋川市赤城町上三原田530-4から東、 持粕木地内にかけて	道幅が狭く歩道もない、薄暗い	・簡易土留め(木柵) ・区画線工、グリーンベルト	群馬県

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、PTA、自治会役員、地域住民、警察、渋川市、渋川土木事務所

【刀川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)津久田停車場前橋線	渋川市赤城町滝沢66-5永井石油前の信号のない交差点	交差点カーブがあり見通しがきかず、交通量も多い	①交差点改良(コンパクト化) <設計中> ・区画線工、ポストコーン設置 ②注意喚起標識 1基、歩行者だまりの確保(路肩舗装A=10m2)	群馬県
(一)津久田停車場前橋線	渋川市赤城町勝保沢1-4鳥山自動車販売金南の交差点	交差点南西部の沢との段差がある。側溝に蓋がない。	側溝整備 L=12.8m、排水ます4基 ガードレール設置 L=25m	群馬県
市道5-1勝保沢線	渋川市赤城町滝沢66-5永井石油前の信号のない交差点	交差点カーブがあり見通しがきかず、交通量も多い	路面標示	渋川市
市道5-1勝保沢線	渋川市赤城町勝保沢1-4鳥山自動車販売金南の交差点	横断歩道部分が坂のカーブで交通量も多い。	路面標示	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、PTA、自治会役員、警察、渋川市、渋川土木事務所

【南雲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)赤城山敷島停車場線	渋川市赤城町長井小川田1258-3南雲簡易郵便局から南雲第三集会場にかけてのカーブ	道路幅が狭く、車と車がすれ違うときには、車が歩道に入らないとすれ違えない	・見通しの悪い内カーブの部分は、外側線L=26mを内側に狭めポストコーン7基により歩行スペースを確保 ・注意喚起標識(速度落とせ)1基、注意喚起標示(タップライン) 2箇所 ・側溝嵩上げにより歩行スペース確保 L=150m	群馬県

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、自治会役員、警察、渋川市、渋川土木事務所

【橋小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)分郷八幡寄居線	渋川市北橋町下箱田59-1	見通しが悪い下り坂でスピードが出る。歩道がない。	歩行スペース確保 ・歩車道境界ブロック ・路肩舗装、防護柵工 注意喚起 ・路面標示、標識	群馬県
(主)渋川大胡線	渋川市北橋町箱田965-10付近	横断歩道はあるが曲線で交通量が多い。	速度落とすよう注意喚起標識1基及び路面標示(タップライン)上下線2組	群馬県
(主)渋川大胡線	渋川市北橋町真壁1364付近	歩道が狭く、坂があって見通しが悪い(ここだけ歩道がない)	歩道のない区間にグリーンベルト L=30m	群馬県
(一)下箱田岩上線	渋川市北橋町真壁2340-1付近	細い道路(私道)から車や自転車が急に出てくる	歩道に注意喚起マークを 2ヶ設置	群馬県
(一)下箱田岩上線	渋川市北橋町真壁2337-1付市道交差点	脇道からの車が見えにくい	待避場所の床版がたつき防止 1箇所	群馬県

(一)下箱田岩上線	渋川市北橋町下南室435-5付近市道とのT字路	曲がっているところでT(ト)字路があるが、下り坂でスピードを落とさず車が通る。	交差点のコンパクト化 区画線工L=53m、ポストコーン2基	群馬県
(一)下箱田岩上線	渋川市下南室421付近市道とのY路	見通しがよいため、市道から一時停止しない車が出てくる。	交差点コンパクト化 -区画線工、ポストコーン 歩行空間確保 グリーンベルトL=200m	群馬県

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、警察、渋川市、渋川土木事務所

【橋北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道北町上南室線	渋川市北橋町八崎2602番地付近北側道路	歩道に砂利があり危険	砂利の撤去	渋川市

【対策検討メンバー】小学校、教育委員会、警察、渋川市、渋川土木事務所