

# 豊秋小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
					交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
19	豊秋小学校	③市町村	不明	針塚農産の西側を南北に通る道。狭い。	○		○				○	
20	豊秋小学校	③市町村	不明	大同特殊鋼に入る線路沿いの交差点。	○			○			○	