

長尾小学校

| No. | 市町村名 | 学校名 | 道路管理者 | 危険箇所の路線名 | 危険箇所の箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | | | | | | 合同 点検 実施 状況 | うち 対策 必要 箇所 |
|-----|--------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 交通量が 多い | 歩道・路 側帯がな い・狭い | 車道が狭 い | 見通しが 悪い | 車両速度 が高い | その他 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4-0 | 4 | 5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 7 | 8 |
| 51 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ③市町村 | | 渋川市吹屋661-36付近交差点 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ③市町村 | | 子持山学園入り口付近交差点 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 53 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ①国 | 国道291、353号線 | 鯉沢交差点 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ |
| 54 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ③市町村 | | 渋川市北牧74付近交差点 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ①国 | 国道353号線 | 長尾小学校東側横断歩道 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 56 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ③市町村 | | 渋川市北牧413付近Y字路 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 57 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ③市町村 | | 子持郵便局前道路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58 | 08.渋川市 | 長尾小学校 | ③市町村 | | 吹屋664-35付近 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |