

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48375	消防団第2分団詰所	6,459,300	0	81.00	2005年12月 (平成17年)	18	38	S造	新基準	100	54%
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			6,459,300	0	81.00							

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48379	消防団第6分団詰所	6,075,000	0	67.50	2004年12月 (平成16年)	19	38	S造	新基準	100	58
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			6,075,000	0	67.50							

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48356	消防団第8分団詰所	6,412,500	0	67.50	2006年12月 (平成18年)	17	38	S造	新基準	100	58
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			6,412,500	0	67.50							

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48362	消防団第9分団詰所	18,323,000	0	67.50	2010年3月 (平成22年)	14	38	S造	新基準	100	42
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			18,323,000	0	67.50							

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48363	消防団第10分団詰所	6,075,000	0	67.50	2008年5月 (平成20年)	15	38	S造	新基準	100	45
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			6,075,000	0	67.50							

1. 施設名等

(1) 調査年度	2024 (令和6) 年度	(2) 施設外観 
(3) 施設名	消防団第11分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	302258	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	

2. 施設の概要

(1) 設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2) 主な施設の建設年月	2021(令和3)年3月
(3) 所在地	渋川市渋川3841番地2	(4) 敷地面積	639㎡
		(5) うち借地面積	—
(6) 総建物取得額	39,490,000円	(7) 用途地域	指定なし
(8) 主な施設の築年数	2年	(9) 主な施設の耐用年数	38年
(10) 主な構造	S造	(11) 主な施設の階数	地上：2階 ； 地下：—
(12) 総建築面積	45.43㎡	(13) 総延床面積	90.86㎡
(14) 施設形態	単独	(15) 複合施設等	無
(16) 運営方式	直営	(17) 指定管理期間	無

3. 利用情報

(1)利用時間	—		
(2)休業日	—		
(3)利用料金	—		
(4)主な利用層	渋川市消防団		
(5)駐車場	有 5台以上可	(6)車椅子利用者用駐車場	無

4. 施設の使命・役割

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所
(2)外部環境の変化と対応状況	渋川市消防団詰所整備方針に基づき、令和３年３月に移転・新築前施設（渋川市渋川3662番地23）は老朽化により令和３年度に解体
(3)市内類似施設の状況	有：消防団他分団詰所（２９箇所）
(4)個別施設計画の策定	無

5. 危機管理・防災情報

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	8.10%	(4) 避難所指定	無
(5) 土砂災害警戒区域	無	(6) 洪水浸水想定区域	無

6. バリアフリー、環境対応

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) AED 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	×	×	×	×	×	×

7. 管理運営に係る人員の状況

單位：人

職員数	0	内 訳	課長級以上	課長補佐・係長
			主幹・主査	主任・主事
			嘱託・再任用	臨時職員

8. 大規模修繕・改修工事履歷

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

(1) 調査年度	2024(令和6)年度	(2) 施設外観
(3) 施設名	消防団第13分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	48385	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	



(1)設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2)主な施設の建設年月	1991(平成3)年3月
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保560番地14	(4)敷地面積	442㎡
(6)総建物取得額	17,599,500円	(5)うち借地面積	—
(8)主な施設の築年数	33年	(7)用途地域	指定なし
(10)主な構造	S造	(9)主な施設の耐用年数	38年
(12)総建築面積	71.28㎡	(11)主な施設の階数	地上：3階 地下：—
(14)施設形態	単独	(13)総延床面積	195.55㎡
(16)運営方式	直営	(15)複合施設等	無
		(17)指定管理期間	無

(1) 利用時間	—		
(2) 休業日	—		
(3) 利用料金	—		
(4) 主な利用層	渋川市消防団		
(5) 駐車場	有 3台	(6) 車椅子利用者用駐車場	無

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所
(2)外部環境の変化と対応状況	特になし
(3)市内類似施設の状況	有 消防団他分団詰所（２９箇所）
(4)個別施設計画の策定	無

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	96.27%	(4) 避難所指定	無
(5) 土砂災害警戒区域	土砂災害警戒区域	(6) 洪水浸水想定区域	無

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) AED 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	×	×	×	×	×	×

職員数	0	内 訳	課長級以上		課長補佐・係長	
			主幹・主査		主任・主事	
			嘱託・再任用		臨時職員	

実施年度	工事種類	工事名	工事費(千円)
令和4年度	資産形成につながらない支出（維持補修）	渋川市消防団第13分団詰所改修工事	9,163

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2023 (R 5) 年度実績	対前年比	2022 (R 4) 年度実績	2021 (R 3) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費	—			
		需用光熱水費	39	81.25%	48	39
		その他の需用費	—			
		役務費	—			
		委託費	—			
		使用料及び賃借料	—			
		工事請負費	—			
		その他	—			
	支出合計【B】		39	81.25%	48	39
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-39	81.25%	-48	-39	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		60	100.00%	60	60	

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48385	消防団第13分団詰所	17,599,500	0	195.55	1991年3月 (平成3年)	33	38	S造	新基準	100	96
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			17,599,500	0	195.55							

(1) 調査年度	2024(令和6)年度	(2) 施設外観
(3) 施設名	消防団第14分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	48386	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	



(1) 設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2) 主な施設の建設年月	1991(平成3)年5月
(3) 所在地	渋川市伊香保町伊香保525番地165	(4) 敷地面積	521.83㎡
		(5) うち借地面積	—
(6) 総建物取得額	12,441,600円(従物9,317,000円)	(7) 用途地域	指定なし
(8) 主な施設の築年数	32年	(9) 主な施設の耐用年数	38年
(10) 主な構造	S造	(11) 主な施設の階数	地上：2階 地下：—
(12) 総建築面積	70.20㎡	(13) 総延床面積	138.24㎡
(14) 施設形態	単独	(15) 複合施設等	無
(16) 運営方式	直営	(17) 指定管理期間	無

(1) 利用時間	—		
(2) 休業日	—		
(3) 利用料金	—		
(4) 主な利用層	渋川市消防団		
(5) 駐車場	無	(6) 車椅子利用者用駐車場	無

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所	
(2)外部環境の変化と対応状況	特になし	
(3)市内類似施設の状況	有	消防団他分団詰所（29箇所）
(4)個別施設計画の策定	無	

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	94.20%	(4) 避難所指定	指定緊急避難場所
(5) 土砂災害警戒区域	無	(6) 洪水浸水想定区域	無

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) AED 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	×	×	×	×	×	×

職員数	0	内 訳	課長級以上		課長補佐・係長	
			主幹・主査		主任・主事	
			嘱託・再任用		臨時職員	

[illegible]

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2023 (R 5) 年度実績	対前年比	2022 (R 4) 年度実績	2021 (R 3) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費	—			
		需用光熱水費	31	65.96%	47	39
		その他の需用費	—			
		役務費	—			
		委託費	—			
		使用料及び賃借料	—			
		工事請負費	—			
		その他	—			
	支出合計【B】		31	65.96%	47	39
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-31	65.96%	-47	-39	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		60	100.00%	60	60	

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48386	消防団第14分団詰所	12,441,600	9,317,000	138.24	1991年5月 (平成3年)	32	38	S造	新基準	100	94
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			12,441,600	9,317,000	138.24							

(1) 調査年度	2024(令和6)年度	(2) 施設外観
(3) 施設名	消防団第15分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	48387	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	



(1)設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2)主な施設の建設年月	1989(平成元)年3月
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保300番地7	(4)敷地面積	288㎡
		(5)うち借地面積	—
(6)総建物取得額	12,441,600円	(7)用途地域	指定なし
(8)主な施設の築年数	35年	(9)主な施設の耐用年数	38年
(10)主な構造	S造	(11)主な施設の階数	地上：2階 地下：—
(12)総建築面積	70.20㎡	(13)総延床面積	138.24㎡
(14)施設形態	単独	(15)複合施設等	無
(16)運営方式	直営	(17)指定管理期間	無

(1) 利用時間	—		
(2) 休業日	—		
(3) 利用料金	—		
(4) 主な利用層	渋川市消防団		
(5) 駐車場	無	(6) 車椅子利用者用駐車場	無

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所
(2)外部環境の変化と対応状況	特になし
(3)市内類似施設の状況	有 消防団他分団詰所（２９箇所）
(4)個別施設計画の策定	無

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	99.53%	(4) 避難所指定	指定緊急避難場所
(5) 土砂災害警戒区域	無	(6) 洪水浸水想定区域	無

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) A E D 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	○	×	×	×	×	×

職員数	0	内 訳	課長級以上		課長補佐・係長	
			主幹・主査		主任・主事	
			嘱託・再任用		臨時職員	

[illegible]

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48387	消防団第15分団詰所	12,441,600	0	138.24	1989年3月 (平成元年)	35	38	S造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			12,441,600	0	138.24							

(1) 調査年度	2024(令和6)年度	(2) 施設外観
(3) 施設名	消防団第16分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	48382	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	



(1)設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2)主な施設の建設年月	2002(平成14)年9月
(3)所在地	渋川市伊香保町水沢227番地1	(4)敷地面積	248.01㎡
		(5)うち借地面積	—
(6)総建物取得額	10,886,400円(従物取得額88,000円)	(7)用途地域	指定なし
(8)主な施設の築年数	21年	(9)主な施設の耐用年数	38年
(10)主な構造	S造	(11)主な施設の階数	地上：2階 地下：—
(12)総建築面積	66.15㎡	(13)総延床面積	120.96㎡
(14)施設形態	単独	(15)複合施設等	無
(16)運営方式	直営	(17)指定管理期間	無

(1) 利用時間	—		
(2) 休業日	—		
(3) 利用料金	—		
(4) 主な利用層	渋川市消防団		
(5) 駐車場	無	(6) 車椅子利用者用駐車場	無

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所
(2)外部環境の変化と対応状況	特になし
(3)市内類似施設の状況	有 消防団他分団詰所（２９箇所）
(4)個別施設計画の策定	無

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	63.78%	(4) 避難所指定	指定緊急避難場所
(5) 土砂災害警戒区域	無	(6) 洪水浸水想定区域	無

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) A E D 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	×	×	×	×	×	×

職員数	0	内 訳	課長級以上		課長補佐・係長	
			主幹・主査		主任・主事	
			嘱託・再任用		臨時職員	

[illegible]

9. 特記事項							
10. 収支状況					単位：千円		
項目		2023 (R5) 年度実績	対前年比	2022 (R4) 年度実績	2021 (R3) 年度実績		
(1) 収入	利用料		—				
	その他		—				
	収入合計【A】	0	—	0	0		
(2) 維持管理費用	職員人件費		—				
	物件費	臨時職員賃金	—				
		需用費	修繕費	—			
			光熱水費	25	67.57%	37	34
			その他の需用費	—			
			役務費	—			
		委託費	—				
		使用料及び賃借料	—				
		工事請負費	—				
	その他	—					
支出合計【B】		25	67.57%	37	34		
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-25	67.57%	-37	-34		
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00		
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—		
(6) 年間利用者数（人）		60	100.00%	60	60		

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2023 (R 5) 年度実績	対前年比	2022 (R 4) 年度実績	2021 (R 3) 年度実績	
(1) 収入		利用料	—			
		その他	—			
		収入合計【A】	0	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費	—			
		需用光熱水費	19	70. 37%	27	27
		その他の需用費	—			
		役務費	—			
		委託費	—			
		使用料及び賃借料	—			
		工事請負費	—			
		その他	—			
	支出合計【B】		19	70. 37%	27	27
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-19	70. 37%	-27	-27	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0. 00	—	0. 00	0. 00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		60	100. 00%	60	60	

棟別詳細

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

(17)指定管理期間	無
------------	---

(6) 車椅子利用者用駐車場	無
----------------	---

(4) 個別施設計画の策定	無
---------------	---

(6)洪水浸水想定区域	無
-------------	---

X

臨時職員

工事費(千円)

[illegible]

〈別記〉

番号	固定資産 番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48381	消防団第21分団詰所	17,841,200	0	75.92	2001年2月 (平成13年)	23	50	RC造	新基準	100	46
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			17,841,200	0	75.92							

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2023 (R5) 年度実績	対前年比	2022 (R4) 年度実績	2021 (R3) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費	—			
		需用費	43	64.18%	67	50
		光熱水費	—			
		その他の需用費	—			
		役務費	—			
		委託費	—			
		使用料及び賃借料	—			
		工事請負費	—			
	その他	—				
支出合計【B】		43	64.18%	67	50	
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-43	64.18%	-67	-50	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		60	100.00%	60	60	

棟別詳細

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2023 (R 5) 年度実績	対前年比	2022 (R 4) 年度実績	2021 (R 3) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費	—			
		需用光熱水費	41	68. 33%	60	49
		その他の需用費	—			
		役務費	—			
		委託費	—			
		使用料及び賃借料	—			
		工事請負費	—			
		その他	—			
支出合計【B】		41	68. 33%	60	49	
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-41	68. 33%	-60	-49	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0. 00	—	0. 00	0. 00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		60	100. 00%	60	60	

棟別詳細

〈別記〉

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2023 (R 5) 年度実績	対前年比	2022 (R 4) 年度実績	2021 (R 3) 年度実績	
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	物件費	臨時職員賃金	—			
		修繕費	—			
		需用光熱水費	31	64. 58%	48	40
		その他の需用費	—			
		役務費	—			
		委託費	—			
		使用料及び賃借料	—			
		工事請負費	—			
		その他	—			
支出合計【B】		31	64. 58%	48	40	
(3) 収支差引額（【A】－【B】）		-31	64. 58%	-48	-40	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】／【B】）×100		0. 00	—	0. 00	0. 00	
(5) 年間供用日数（日）		—	—	—	—	
(6) 年間利用者数（人）		60	100. 00%	60	60	

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率 (%)
1	48367	消防団第26分団詰所	10,206,000	0	113.40	2002年12月 (平成14年)	21	38	S造	新基準	100	64
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			10,206,000	0	113.40							

番号	固定資産 番号	棟 名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用 年数	主な 構造	耐震 対応	耐震化 対応率 (%)	老朽化 比率 (%)
1	48368	消防団第27分団詰所	10,206,000	0	113.40	2004年12月 (平成16年)	19	38	S造	新基準	100	58
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			10,206,000	0	113.40							

[illegible]

〈別記〉

[illegible]

(1) 調査年度	2024(令和6)年度	(2) 施設外観
(3) 施設名	消防団第30分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	48354	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	



(1) 設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2) 主な施設の建設年月	2005(平成17)年10月
(3) 所在地	渋川市北橋町真壁2339番地1	(4) 敷地面積	—
		(5) うち借地面積	—
(6) 総建物取得額	8, 187, 300円	(7) 用途地域	指定なし
(8) 主な施設の築年数	18年	(9) 主な施設の耐用年数	38年
(10) 主な構造	S造	(11) 主な施設の階数	地上： 2階 ； 地下： ー
(12) 総建築面積	58. 63㎡	(13) 総延床面積	110. 04㎡
(14) 施設形態	単独	(15) 複合施設等	無
(16) 運営方式	直営	(17) 指定管理期間	無

(1) 利用時間	—		
(2) 休業日	—		
(3) 利用料金	—		
(4) 主な利用層	渋川市消防団		
(5) 駐車場	無	(6) 車椅子利用者用駐車場	無

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所
(2)外部環境の変化と対応状況	特になし
(3)市内類似施設の状況	有 : 消防団他分団詰所 (2 9 箇所)
(4)個別施設計画の策定	無 :

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	44.74%	(4) 避難所指定	無
(5) 土砂災害警戒区域	無	(6) 洪水浸水想定区域	無

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) AED 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	×	×	×	×	×	×

職員数	0	内 訳	課長級以上		課長補佐・係長	
			主幹・主査		主任・主事	
			嘱託・再任用		臨時職員	

[illegible]

(1) 調査年度	2024(令和6)年度	(2) 施設外観
(3) 施設名	消防団第31分団詰所	
(4) 所管部課名	危機管理室	
(5) 施設番号	269770	
(6) 大分類	行政系施設	
(7) 中分類	消防施設	



(1)設置根拠	消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	(2)主な施設の建設年月	2017(平成29)年3月
(3)所在地	渋川市北橋町上南室332番地1	(4)敷地面積	662.91㎡
		(5)うち借地面積	—
(6)総建物取得額	25,174,800円(従物5,227,200円)	(7)用途地域	指定なし
(8)主な施設の築年数	7年	(9)主な施設の耐用年数	38年
(10)主な構造	RC造	(11)主な施設の階数	地上: 2階 地下: —
(12)総建築面積	54.90㎡	(13)総延床面積	109.80㎡
(14)施設形態	単独	(15)複合施設等	無
(16)運営方式	直営	(17)指定管理期間	無

(1) 利用時間	—		
(2) 休業日	—		
(3) 利用料金	—		
(4) 主な利用層	渋川市消防団		
(5) 駐車場	無	(6) 車椅子利用者用駐車場	無

(1)設置目的	消防団車庫兼詰所
(2)外部環境の変化と対応状況	特になし
(3)市内類似施設の状況	有 消防団他分団詰所（２９箇所）
(4)個別施設計画の策定	無

(1) 主な施設の耐震対応	新基準	(2) 耐震化対応率	100.00%
(3) 老朽化比率	18.73%	(4) 避難所指定	無
(5) 土砂災害警戒区域	無	(6) 洪水浸水想定区域	無

(1) 出入口の 段差解消	(2) 自動 ドア	(3) 手すり	(4) 点字 ブロック	(5) 車椅子 対応エレベータ	(6) 車椅子 対応トイレ	(7) AED 設置	(8) 子育て 支援機能
○	×	×	×	×	×	×	×

職員数	0	内 訳	課長級以上		課長補佐・係長	
			主幹・主査		主任・主事	
			嘱託・再任用		臨時職員	

[illegible]

〈別記〉

[illegible]