

# 小野上小学校

| №  | 市町村名   | 学校名    | 道路管理者 | 危険箇所の路線名      | 危険箇所の箇所名             | 通学路の状況・危険の内容 |                      |           |            |             |     | 合同<br>点検<br>実施<br>状況 | うち<br>対策<br>必要<br>箇所 |
|----|--------|--------|-------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
|    |        |        |       |               |                      | 交通量が<br>多い   | 歩道・路<br>側帯がな<br>い・狭い | 車道が狭<br>い | 見通しが<br>悪い | 車両速度<br>が高い | その他 |                      |                      |
| 1  | 2      | 3      | 4-0   | 4             | 5                    | 6-1          | 6-2                  | 6-3       | 6-4        | 6-5         | 6-6 | 7                    | 8                    |
| 69 | 08.渋川市 | 小野上小学校 | 渋川市   | 市道3-2010号線    | 甲里跨線橋雨天時水<br>たまりができる |              |                      |           |            |             | ○   | ○                    | ○                    |
| 70 | 08.渋川市 | 小野上小学校 | 渋川市   | 市道3-2013号線    | 学校脇市道民家の堀<br>のひび割れ   |              |                      |           |            |             | ○   | ○                    | ○                    |
| 71 | 08.渋川市 | 小野上小学校 | 渋川市   | 市道小野子村上線ほか2路線 | 樹木による視界不良            |              |                      |           | ○          |             |     | ○                    | ○                    |