

鉄鋼スラグを含む碎石の分析試験結果一覧

新たに判明した箇所

調査番号	施 工 場 所	地 区	施工形態	施工年度	サンプリング分析結果 ※1								摘 要
					スラグ碎石 溶出量試験 (環境安全品質基準) JIS K 0058-1 (単位:mg/ℓ)		スラグ碎石 含有量試験 (環境安全品質基準) JIS K 0058-2 (単位:mg/kg)		土壌汚染対策法				
									土壌溶出量試験 (単位:mg/ℓ)		土壌含有量試験 (単位:mg/kg)		
					六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	
					基準値 (0.05)	基準値 (0.8)	基準値 (250)	基準値 (4,000)	基準値 (0.05)	基準値 (0.8)	基準値 (250)	基準値 (4,000)	
84	市道1-5613号線	浜川市金井地内	舗装路盤工	不明	<0.005	1.7~4.5	<25	2,600~ 8,700	<0.005	1.2~3.3	<25	<400~550	

※1 サンプリング分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境森林課環境保全係で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません。