

# 渋川西小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
311	08.渋川市	渋川西小学校	②県	主要地方道渋川・松井田線	花缺地藏尊前横断歩道	○				○		○	○