

長尾小

No.	平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
							交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1		2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
261001	H26	08.渋川市	長尾小	③市町村	国道353の北200Mを並行して走る道路	北牧の興福寺南の交差点	○			○	○	○	○	○
261002		08.渋川市	長尾小	③市町村	市道1号線	若子持神社の東付近			○	○		○	○	○
261003		08.渋川市	長尾小	③市町村	子持支所と市道一号線(子持山学園前)を結ぶ道路	子持支所の西50mの齊藤サイクル店前							○	○
261004		08.渋川市	長尾小	③市町村	国道17号鯉沢交差点から東へ延びる道路	鯉沢交差点から東へ100mほどの狭い急坂							○	○
271001	H27	○ 08.渋川市	長尾小	③市町村	国道353号の河原地区内の市道	JA北牧事務所から吾妻川に向けて伸びる道路の最初の十字路				○		○	○	○
271002		○ 08.渋川市	長尾小	③市町村	市道1号線とスナック北一へのT字路	長尾小入口の表示があるT字路				○		○	○	○
271003		○ 08.渋川市	長尾小	③市町村	国道353の側道の北牧地区	長尾小橋と関口接骨院の間の曲がり角				○			○	○