

南雲小

No.		平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所
								交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1			2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
261401	H26		08.渋川市	南雲小	②県	県道赤城山敷島停車場線	道幅が狭く、すれ違う車がある場合歩道部分まで車が入る。見通しも悪い。							○	
271401	H27	○	08.渋川市	南雲小	②県	県道151号津久田停車場前橋線	歩道がなく、危険		○					○	○
271402			08.渋川市	南雲小	②県	県道赤城山敷島停車場線	郵便局前後		○	○	○				