中郷小

No.		平成２７年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所
								交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1			2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
260901	H26		08.渋川市	中郷小	③市町村	市道4－105 中郷小浅田線	国道17号浅田入口の信号から鯉沢バイパス浅田の信号の間（東西を結ぶ道路）			○		○		○	○
260902			08.渋川市	中郷小	③市町村	市道4－105 中郷小浅田線	北部共同調理場（旧子持村立北幼稚園）と国道17号浅田入口の信号の間		○	○				○	○
260903			08.渋川市	中郷小	③市町村	市道4－105 中郷小浅田線	バス停中井集落センター前のカーブ			○		○		○	○
260904			08.渋川市	中郷小	④その他		中郷597-10山木屋付近							○	○
270901	H27		08.渋川市	中郷小	③市町村	市道4—105 中郷小浅田線	国道17号浅田入口の信号から鯉沢バイパス浅田の信号の間（東西を結ぶ道路）			○		○			
270902			08.渋川市	中郷小	③市町村	市道4—105 中郷小浅田線	北部共同調理場と国道17号浅田入口の信号の間		○	○					
270903			08.渋川市	中郷小	③市町村	市道4—105 中郷小浅田線	バス停中井集落センター前のカーブ			○	○				
270904			08.渋川市	中郷小	③市町村		中郷597-10　山木屋付近								