

# 小野上小

No.	平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所
							交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1		2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
260801	H26	08.渋川市	小野上小	①国	国号353号	渋川市村上の平形農園入り口から小野上温泉駅にかけての歩道	○				○	○	○	
260802		08.渋川市	小野上小	①国	国号353号	渋川市小野子の上野原口バス停から甲里の信号にかけての歩道	○				○	○	○	