

長尾小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
					交通量が 多い	歩道・路側帯 がない・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
412	長尾小学校	③市町村	市道1号線	北牧76、406-1付近		○	○	○	○		○	○
414	長尾小学校	①国	国道291、353号線	鯉沢交差点	○	○			○	○	○	○
416	長尾小学校		不明	子持郵便局～渋川下	○	○	○	○	○		○	○
419	長尾小学校		不明	吹屋664-35付近		○	○	○	○		○	○