中郷小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所
					交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
409	中郷小学校	②県		旧山木屋前交差点	○				○		○	○
410	中郷小学校	③市町村		山木屋前～中組			○			○	○	○
410-2	中郷小学校	③市町村	市道	中井付近							○	○