

# 小野上小学校

| No. | 学校名    | 道路管理者 | 危険箇所の路線名 | 危険箇所の箇所名    | 通学路の状況・危険の内容 |                  |           |            |             |     | 合同<br>点検<br>実施<br>状況 | うち<br>対策<br>必要<br>箇所 |
|-----|--------|-------|----------|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
|     |        |       |          |             | 交通量が<br>多い   | 歩道・路側帯<br>がない・狭い | 車道が狭<br>い | 見通しが<br>悪い | 車両速度<br>が高い | その他 |                      |                      |
| 1   | 3      | 4-0   | 4        | 5           | 6-1          | 6-2              | 6-3       | 6-4        | 6-5         | 6-6 | 7                    | 8                    |
| 402 | 小野上小学校 | ③市町村  | 不明       | 小野上行政センター駐車 |              |                  |           | ○          |             |     | ○                    | ○                    |
| 403 | 小野上小学校 | ①国    | 国道353号   | 甲里手押し信号     | ○            |                  |           |            | ○           |     | ○                    | ○                    |
| 404 | 小野上小学校 | ①国    | 国道353号   | 道の駅おのこ、手前   | ○            |                  |           |            | ○           |     | ○                    | ○                    |
| 405 | 小野上小学校 | ①国    | 国道353号   | 村上交差点、東西    | ○            |                  |           |            | ○           |     | ○                    | ○                    |
| 406 | 小野上小学校 | ③市町村  | 不明       | 共栄アンダーバス北   |              |                  |           | ○          | ○           |     | ○                    | ○                    |