

# 渋川西小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
					交通量が 多い	歩道・路側帯 がない・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
395	渋川西小学校	③市町村		渋川八幡宮前			○			○	○	○
396	渋川西小学校	③市町村		入沢集会所付近			○	○	○	○	○	○
398	渋川西小学校	③市町村		明保野会館付近T字路	○		○	○			○	○