

津久田小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所	
					交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他			
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8	
429	津久田小学校	②県	県道津久田停車場前橋線	通学路交差点							○	○	○
430	津久田小学校	②県	県道下久屋渋川線	通学路交差点							○	○	○
431	津久田小学校	②県	県道大間々上白井線	通学路交差点							○	○	○