

渋川北小

No.		平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所
								交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1			2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
260101			08.渋川市	渋川北小	②県	県道渋川高崎線	石坂畳店北交差点	○				○		○	○
260102	H26		08.渋川市	渋川北小	③市町村	渋川北小学校の北道路(渋川高校東～渋川北小の北側～白バラ幼稚園南側～渋川・高崎線)	白バラ幼稚園前の道路(白バラ坂)	○	○	○		○		○	○
270101	H27	○	08.渋川市	渋川北小	①国	国道17号線	阿久津歩道橋周辺の歩道(西側)	○	○			○	○	○	○