

橘小

No.	平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
							交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1		2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
261501	H26	○ 08.渋川市	橘小	②県	一般県道[156]	北橘町真壁2143番地先		○		○	○		○	○
261502		○ 08.渋川市	橘小	②県	主要地方道[34]	北橘町真壁1787番地17先							○	○
261503		○ 08.渋川市	橘小	③市町村	市道	下山田橋から学校		○					○	○