

豊秋小

No.	平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検実施状況	うち対策必要箇所
							交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1		2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
260501	H26	08.渋川市	豊秋小	③市町村	石原地内、大同特殊鋼工場内を東西に通る市道	上越線「製鋼踏切」から東へ300m付近	○	○	○		○		○	○
260502		08.渋川市	豊秋小	③市町村	主要地方道「渋川・東吾妻線」の側道	石原地内、「渋川・東吾妻線」の北側、東西に通る石原跨線橋西端から東へ向かう側道の入り口	○	○	○		○		○	○
270501	H27	08.渋川市	豊秋小	②県	石原地内、主要地方道「渋川・東吾妻線」	主要地方道「渋川・東吾妻線」西側、「ファミリーマート石原諏訪の木店」店舗出入り口	○						○	○
270502		08.渋川市	豊秋小	③市町村	行幸田地内、南北に通る市道(旧三国街道)	行幸田863番地付近交差点	○		○	○	○	○	○	○
270503		08.渋川市	豊秋小	③市町村	石原地内、上越線「製鋼踏切」西で交差する市道	上越線「製鋼踏切」西の市道交差点	○	○		○		○	○	○