

津久田小

No.		平成27年度点検	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同検査状況	うち対策必要箇所
								交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1			2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
261301			08.渋川市	津久田小	②県	主要地方道大間々 上白井線(県道70)	西原交差点	○					○	○	
261302			08.渋川市	津久田小	②県	主要地方道大間々 上白井線(県道70)	栗の木橋西						○	○	○
261303			08.渋川市	津久田小	④その他		津久田小学校南東角	○					○	○	○
261304	H26		08.渋川市	津久田小	④その他		赤城町津久田209-27角				○		○	○	○
261305			08.渋川市	津久田小	②県	県道下久屋 渋川線	赤城町津久田277-24から西原交差点	○				○	○	○	
261306			08.渋川市	津久田小	②県	県道津久田停車場 前橋線	赤城北中学校から津久田交差点	○		○		○		○	○
261307			08.渋川市	津久田小	④その他		赤城町津久田194-8 知的障害者更生施設ししま東交差点		○	○				○	○
271301			08.渋川市	津久田小	②県	主要地方道大間々 上白井線(県道70)	西原交差点	○					○		
271302	H27		08.渋川市	津久田小	②県	主要地方道大間々 上白井線(県道70)	栗の木橋西						○		
271303			08.渋川市	津久田小	④その他		赤城町津久田194-8 知的障害者更生施設ししま東交差点		○	○					