

渋川北小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
					交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
1	渋川北小学校	③市町村	不明	金井南町825～864付近			○	○	○		○	
9	渋川北小学校	③市町村	不明	渋川高校 北東の交差点				○		○	○	
10	渋川北小学校	②県	渋川東吾妻線	セブンイレブン渋川金井店の北横断歩道						○	○	○
11	渋川北小学校	③市町村	不明	金井郵便局前の交差点	○			○	○	○	○	○
12	渋川北小学校	③市町村	不明	敷島自動車展示場から北東にある道路			○	○	○		○	