

津久田小学校

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
					交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
37	津久田小学校	③市町村	不明	学校南の卒立橋北の交差点				○		○	○	○
38	津久田小学校	②県	県道下久屋渋川線	沼尾橋の北側から数百メートルに渡る路側帯			○		○	○	○	○
39	津久田小学校	②県	県道下久屋渋川線	沼尾橋北にある狩野々橋付近横断歩道					○	○	○	○