## 渋川北小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検	うち 対策
						交通量が 多い	歩道・路 側帯がな	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他	実施状況	必要箇所
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
1	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	市道坂下高源地線	中央公民館前交差点	0	0					0	0
		渋川北小学校		高崎•渋川線	田島ストア前交差点	0	0	0				0	0
3	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	市道坂下高源地線	セブンイレブン渋川東町店前交差点				0	0	0	0	0
5	08.渋川市	渋川北小学校			厚田屋付近横断歩道						0	0	0
		渋川北小学校		_	神山内科北西T字路			0	0		0	0	0
9	08.渋川市	渋川北小学校	②県		阿久津交差点		0			0	0	0	0
		渋川北小学校			足利銀行前横断歩道						0	0	0
15	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	市道坂下元町線	渋川北小正門前横断歩道						0	0	0