

# 渋川南小学校

| No. | 市町村名   | 学校名    | 道路管理者 | 危険箇所の路線名   | 危険箇所の箇所名    | 通学路の状況・危険の内容 |                   |           |            |             |     | 合同<br>点検<br>実施<br>状況 | うち<br>対策<br>必要<br>箇所 |
|-----|--------|--------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
|     |        |        |       |            |             | 交通量が<br>多い   | 歩道・路<br>側帯がな<br>い | 車道が狭<br>い | 見通しが<br>悪い | 車両速度<br>が高い | その他 |                      |                      |
| 1   | 2      | 3      | 4-0   | 4          | 5           | 6-1          | 6-2               | 6-3       | 6-4        | 6-5         | 6-6 | 7                    | 8                    |
| 16  | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村  | 市道1-4048号線 | 渋川市大崎1593付近 | ○            |                   |           | ○          |             |     | ○                    | ○                    |