

# 古巻小学校

| No. | 市町村名   | 学校名   | 道路管理者 | 危険箇所の路線名     | 危険箇所の箇所名       | 通学路の状況・危険の内容 |                   |           |            |             |     | 合同<br>点検<br>実施<br>状況 | うち<br>対策<br>必要<br>箇所 |
|-----|--------|-------|-------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
|     |        |       |       |              |                | 交通量が<br>多い   | 歩道・路<br>側帯がな<br>い | 車道が狭<br>い | 見通しが<br>悪い | 車両速度<br>が高い | その他 |                      |                      |
| 1   | 2      | 3     | 4-0   | 4            | 5              | 6-1          | 6-2               | 6-3       | 6-4        | 6-5         | 6-6 | 7                    | 8                    |
| 21  | 08.渋川市 | 古巻小学校 | ③市町村  | 市道有馬八木原線     | 野口眼科付近         | ○            |                   |           |            |             | ○   | ○                    | ○                    |
| 22  | 08.渋川市 | 古巻小学校 | ③市町村  | 市道1-1665号線   | 芝附橋付近 牛王川 の土手  |              | ○                 |           |            |             | ○   | ○                    | ○                    |
| 23  | 08.渋川市 | 古巻小学校 | ③市町村  | 市道中村大久保線     | 半田ミシロオート付近     |              | ○                 |           |            |             |     | ○                    | ○                    |
| 24  | 08.渋川市 | 古巻小学校 | ③市町村  | 市道1-1545号線   | 古巻小校舎北道路       |              | ○                 | ○         |            |             |     | ○                    | ○                    |
| 25  | 08.渋川市 | 古巻小学校 | ②県    | (主)高崎・安中・渋川線 | 半田街道路～たからやストア前 | ○            | ○                 |           |            |             |     | ○                    | ○                    |