渋川市施設カル	テ														
1. 施設名等															
(1)調査年度		2022 (<	令和4)年度				(2)施設外観								
(3)施設名		バス車庫													
(4) 所管部課名		教育部教育総務課							-						
(5)施設番号		280420								-417	-	2.6	-		
(6) 大分類		行政系施設										-			
(7) 中分類			行政系施設												
2. 施設の概要															
1)設置根拠		校外活動支援事業用バス管理及び使 用規程 (2)主な施設の建設年月 1981 (昭和56)年3月													
(3)所在地		渋川市	î吹屋660番地	177	(4)敷地面積 (5)うち借地面積			積	1, 209. 99 m²						
(6)総建物取得額		13, 140), 000円			(7)用途地域									
(8)主な施設の築年		41年	, 114			(9)主な施設の耐用年数				指定なし 31年					
(10)主な構造		S造				_	(11)主な施設の階数			地上: 1階 地下:					
(12)総建築面積		219 m²				_	(13)総延床面積			219 m ²					
(14) 施設形態		単独				_	5)複合施設等		_	無					
(16)運営方式		直営				_	(17)指定管理期間			無無無					
3. 利用情報						()		21HJ		7111					
(1)利用時間		_													
(2)休業日															
3)利用料金															
(4)主な利用層		/mr.	i		(6) 車椅子利用者用駐車場 無					· i					
(5)駐車場	All about	無				(6)) 単椅子利用者	用駐車場	岃	無	! !				
4. 施設の使命・															
(1)設置目的		校外支	援事業用バ	スを	常に整備し、	安全	とに使用する?	ため。							
(2)外部環境の変化 と対応状況															
(3)市内類似施設の	内類似施設の状況 有 子持行政センター ター車庫(旧村1)、子持行ī	政セン	ター	(車庫	(電動))	、赤坑	城行政セン		
(4)個別施設計画の	つ策定	無	i i i												
5. 危機管理・防	災情報		<u> </u>												
1)主な施設の耐窟	京校宴						2) 耐震化対応	率		0.00%					
(3) 老朽化比率										無					
5) 土砂災害警戒区	区域	無					(6)洪水浸水想定区域 無			無					
6. バリアフリー	、環境	対応													
(1)出入口の 段差解消	(2) É ド		(3)手すり		(4)点字 ブロック		(5) 車椅子) 車格 なト/		(7) A E I 設置)	(8)子育て 支援機能		
×	×		×		×		×		×		×		×		
7. 管理運営に係	る人員	の状況			am et e				ı	am 🗁 / *		東	位 : 人		
with Fig. 184		内		課長級以上					佐・係長						
職員数		0 訳		主幹・主査			主任・主								
8. 大規模修繕・改修コ		事履歴		嘱託・再任用					臨時	持職員					
実施年度		工事種類			工事名							工事費(千円)			
<u>美施年度</u> 2005 (H17)		建築一式等			スクールバス車庫外壁工事						1, 7				
2005 (H17) 2005 (H17)					スクールバス車庫外壁工事 スクールバス車庫塗装工事					3					
·			•				•								

9. 特記事項

H30年度より、子持行政センターが支出していた水道料を教育総務課にて負担している。

1 0	10.収支状況 単位:千円										
		項目	2021(R3) 年度実績	対前年比	2020(R2) 年度実績	2019(R1) 年度実績					
利用料											
	(1)収入 その他 収入合計【A】			_							
			0;	_	0	0					
	I	職員人件費		_							
		臨時職員賃金		_							
		需 修繕費		_		42					
(2)		用光熱水費	15	100.00%	15	15					
維持管理費用	物	費その他の需用費		_							
持	物 件 費	役務費		_							
理	費	委託費		_							
費		使用料及び賃借料		_							
用		工事請負費		_							
		その他		_							
	支比	出合計【B】	15	100.00%	15	57					
(3)収支差引額(【A】-【B】)			-15	100.00%	-15	-57					
(4)受益者負担の妥当性(【A】/【B】)×100			0.00	_	0.00	0.00					
(5)年間供用日数(日)			213	87.65%	243	239					
(6)年間利用者数(人)			-	_		_					

棟別詳細
〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (㎡)	建設年月	築年 数	耐用年数	主な 構造	耐震対応	耐震化対応率(%)	老朽化 比率(%)
1	280420	バス車庫	13, 140, 000	0	219. 00	1981年3月 (昭和56年)	41	31	S造	未実施	0	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計		13, 140, 000 0 219. 00										