# 渋川市施設カルテ

## １．施設名等

| | | |
|---|---|---|
| (1)調査年度 | 2022(令和4)年度 | (2)施設外観 |
| (3)施設名 | 旧第２方面隊本部車庫 | |
| (4)所管部課名 | 危機管理室 | |
| (5)施設番号 | 48388 | |
| (6)大分類 | 行政系施設 | |
| (7)中分類 | その他行政系施設 | |

## ２．施設の概要

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1)設置根拠 | 旧消防団詰所 | (2)主な施設の建設年月 | 1981(昭和56)年3月 |
| (3)所在地 | 渋川市伊香保町伊香保116番地3 | (4)敷地面積 | ― |
| | | (5)うち借地面積 | ― |
| (6)総建物取得額 | 4,462,200円 | (7)用途地域 | 指定なし |
| (8)主な施設の築年数 | 41年 | (9)主な施設の耐用年数 | 38年 |
| (10)主な構造 | S造 | (11)主な施設の階数 | 地上： 1階 ／ 地下： ― |
| (12)総建築面積 | 49.58㎡ | (13)総延床面積 | 49.58㎡ |
| (14)施設形態 | 単独 | (15)複合施設等 | 無 |
| (16)運営方式 | 直営 | (17)指定管理期間 | 無 |

## ３．利用情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1)利用時間 | ― | | |
| (2)休業日 | ― | | |
| (3)利用料金 | ― | | |
| (4)主な利用層 | 危機管理室職員 | | |
| (5)駐車場 | 無 | (6)車椅子利用者用駐車場 | 無 |

## ４．施設の使命・役割

| | |
|---|---|
| (1)設置目的 | 消防団用車庫 |
| (2)外部環境の変化と対応状況 | 市町村合併に伴う消防団の統廃合により、設置当初の機能を失った。<br>令和４年度から伊香保除雪倉庫（建設交通部土木維持課）として使用。 |
| (3)市内類似施設の状況 | 有　水防倉庫 |
| (4)個別施設計画の策定 | 無 |

## ５．危機管理・防災情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1)主な施設の耐震対応 | 未実施 | (2)耐震化対応率 | 0.00% |
| (3)老朽化比率 | 100.00% | (4)避難所指定 | 無 |
| (5)土砂災害警戒区域 | 無 | (6)洪水浸水想定区域 | 無 |

## ６．バリアフリー、環境対応

| (1)出入口の段差解消 | (2)自動ドア | (3)手すり | (4)点字ブロック | (5)車椅子対応エレベータ | (6)車椅子対応トイレ | (7)ＡＥＤ設置 | (8)子育て支援機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | × | × | × | × | × | × |

## ７．管理運営に係る人員の状況

単位：人

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員数 | 0 | 内訳 | 課長級以上 | | 課長補佐・係長 | |
| | | | 主幹・主査 | | 主任・主事 | |
| | | | 嘱託・再任用 | | 臨時職員 | |

## ８．大規模修繕・改修工事履歴

| 実施年度 | 工事種類 | 工事名 | 工事費(千円) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## ９．特記事項

元々は消防団の車庫として建設されたが、市町村合併による消防団分団の統廃合により車庫としての機能を失った。現在は倉庫として使用している。

## １０．収支状況

単位：千円

| 項目 | | | 2021（R3）年度実績 | 対前年比 | 2020（R2）年度実績 | 2019（R1）年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)収入 | | 利用料 | | － | | |
| | | その他 | | － | | |
| | | 収入合計【A】 | 0 | － | 0 | 0 |
| (2)維持管理費用 | 職員人件費 | | | － | | |
| | 物件費 | 臨時職員賃金 | | － | | |
| | | 需用費 修繕費 | | － | | |
| | | 需用費 光熱水費 | 2 | 100.00% | 2 | 2 |
| | | 需用費 その他の需用費 | | － | | |
| | | 役務費 | | － | | |
| | | 委託費 | | － | | |
| | | 使用料及び賃借料 | | － | | |
| | | 工事請負費 | | － | | |
| | | その他 | | － | | |
| | 支出合計【B】 | | 2 | 100.00% | 2 | 2 |
| (3)収支差引額（【A】－【B】） | | | -2 | 100.00% | -2 | -2 |
| (4)受益者負担の妥当性（【A】/【B】）×100 | | | 0.00 | － | 0.00 | 0.00 |
| (5)年間供用日数（日） | | | － | － | － | － |
| (6)年間利用者数（人） | | | － | － | － | － |

## 棟別詳細

〈別記〉

| 番号 | 固定資産番号 | 棟名 | 建物取得額（円） | 従物取得額（円） | 延床面積（㎡） | 建設年月 | 築年数 | 耐用年数 | 主な構造 | 耐震対応 | 耐震化対応率(%) | 老朽化比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48388 | 旧第２方面隊本部車庫 | 4,462,200 | 0 | 49.58 | 1981年3月（昭和56年） | 41 | 38 | S造 | 未実施 | 0 | 100 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 4,462,200 | 0 | 49.58 | | | | | | | |