

渋川南小学校

| No. | 市町村名 | 学校名 | 道路管理者 | 危険箇所の路線名 | 危険箇所の箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | | | | | | 合同 点検 実施 状況 | うち 対策 必要 箇所 |
|-----|--------|--------|-------|----------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 交通量が 多い | 歩道・路 側帯がな い・狭い | 車道が狭 い | 見通しが 悪い | 車両速度 が高い | その他 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4-0 | 4 | 5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 7 | 8 |
| 16 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 渋川南小南西交差点(渋川2598-5付近) | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 渋女隣接北側東西道路 | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 18 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 渋女隣接東側校門北道路 | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| 19 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 渋川南小隣接北側東西道路 | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 21 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 渋川南小隣接南側道路南校門付近 | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| 22 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 渋中西側隣接南北道路 | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 23 | 08.渋川市 | 渋川南小学校 | ③市町村 | 不明 | 東京電力東側南北道路 | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |