

橘北小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量が多 い	歩道・路側 帯がない・ 狭い	車道が狭 い	見通しが悪 い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
74	08.渋川市	橘北小学校	③市町村	不明	橘北小西側道路						○	○	○
75	08.渋川市	橘北小学校	③市町村	不明	八崎799付近五差路						○	○	○