

津久田小学校

| No. | 市町村名 | 学校名 | 道路管理者 | 危険箇所の路線名 | 危険箇所の箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | | | | | | 合同 点検 実施 状況 | うち 対策 必要 箇所 |
|-----|--------|--------|-------|--------------|------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | | | | | 交通量 が多い | 歩道・路側 帯がない・ 狭い | 車道が狭 い | 見通しが悪 い | 車両速度 が高い | その他 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4-0 | 4 | 5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 7 | 8 |
| 66 | 08.渋川市 | 津久田小学校 | ③市町村 | 市道 | 赤城町津久田292番地付近 | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 67 | 08.渋川市 | 津久田小学校 | ②県 | 県道津久田停車場前橋線 | 津久田交差点 | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 68 | 08.渋川市 | 津久田小学校 | ③市町村 | 主要地方道大間々上白井線 | 津久田交差点 | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 69 | 08.渋川市 | 津久田小学校 | ②県 | 県道津久田停車場前橋線 | 赤城町津久田328番地付近 | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 70 | 08.渋川市 | 津久田小学校 | ②県 | 県道津久田停車場前橋線 | 赤城町津久田179-30番地付近 | | | | | | ○ | ○ | ○ |