

三原田小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量 が多い	歩道・路側 帯がない・ 狭い	車道が狭 い	見通しが悪 い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
62	08.渋川市	三原田小学校	②県	津久田停車場・前橋線	赤坂橋から原工務店付近まで	○	○	○		○	○	○	○
63	08.渋川市	三原田小学校	②県	津久田停車場・前橋線	小学校から赤城南中方面に向かう道沿い		○	○	○		○	○	○
64	08.渋川市	三原田小学校	②県	津久田停車場・前橋線	永井石油前交差点付近	○			○	○		○	○
65	08.渋川市	三原田小学校	②県	下久屋・渋川線	不動前バス停付近	○				○	○	○	○