

長尾小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量 が多い	歩道・路側 帯がない・ 狭い	車道が狭 い	見通しが悪 い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
58	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	北牧の市道769-5	トヨタ部品近くのT字路				○			○	○
59	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	鯉沢信号東甲38	竹藪が障害物				○		○	○	○
60	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	北牧の市道664	十字路が危険箇所	○	○					○	○
61	08.渋川市	長尾小学校	①国	北牧の国道775	横断歩道の白線	○	○					○	○