

渋川北小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量が 多い	歩道・路側 帯がない・ 狭い	車道が狭 い	見通しが悪 い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
2	08.渋川市	渋川北小学校	②県	高崎・渋川線	石坂畳店前交差点	○	○	○	○			○	○
9	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	不明	美容院クリッパー前交差点	○	○	○		○		○	○
10	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	市道1-5633号線	渋川北中西側道路		○	○	○		○	○	○
13	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	不明	渋川808-4付近		○	○	○		○	○	○
14	08.渋川市	渋川北小学校	③市町村	不明	渋川北小北側渋川高校南T字路				○		○	○	○