

鉄鋼スラグを含む碎石の分析試験結果一覧（平成27年度追加分）

地表に露出した状態で施工されているもの

調査 番号	施 工 場 所	地 区	施工形態	施工年度	サンプリング分析結果※1							
					スラグ碎石 溶出量試験 (品質基準)※2 (単位:mg/100g)		スラグ碎石 含有量試験 (品質基準)※2 (単位:mg/kg)		土壌汚染対策法			
									土壌溶出量試験 (単位:mg/100g)		土壌含有量試験 (単位:mg/kg)	
					六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素
					基準値 (0.05)	基準値 (0.8)	基準値 (250)	基準値 (4,000)	基準値 (0.05)	基準値 (0.8)	基準値 (250)	基準値 (4,000)
73	子持行政センター（駐車場）	浜川市吹屋地内	敷砂利	不明	<0.005	0.62	<25	1,800	<0.005	0.79	<25	<400
74	子持調理場跡地（行政センター内通路）	浜川市吹屋地内	敷砂利	平成26年	<0.005	5.0	<25	<400	<0.005	0.39	<25	<400
75	釜ヶ淵公園	浜川市北牧地内	敷砂利	平成16年	<0.005	2.2~5.8	<25	3,700~8,400	<0.005	8.3~16	<25	410~2,600
76	赤城幼稚園 駐車場	赤城町勝保沢地内	敷砂利	平成26年	<0.005	<0.08	<25	<400	<0.005	0.17	<25	<400
77	市道5-4148号線	赤城町溝呂木地内	敷砂利	平成24年	<0.005	0.72	<25	6,000	<0.005	0.12	<25	<400
78	市道1-2507号線	浜川市行幸田地内	敷砂利	不明	<0.005	0.20	<25	1,600	<0.005	0.57	<25	<400

- ※1 サンプリング分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境課環境分析室で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません。
- ※2 サンプリング分析結果中、スラグ碎石溶出量試験、含有量試験の品質基準値は、平成25年の道路用鉄鋼スラグ【JIS A 5015】の改訂により、新たに環境安全品質基準として定められたものです。（環境基準値と同一基準）