

# 鉄鋼スラグを含む碎石の分析試験結果一覧 追加分

地表に露出した状態で施工されているもの

| 調査番号 | 施工場所              | 地区           | 施工形態 | 施工年度 | サンプリング分析結果※1                                           |                     |                                                         |                       |                        |                     |                       |                       |
|------|-------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                   |              |      |      | スラグ碎石 溶出量試験<br>(環境安全品質基準) ※2<br>JIS K 0058-1 (単位:mg/%) |                     | スラグ碎石 含有量試験<br>(環境安全品質基準) ※2<br>JIS K 0058-2 (単位:mg/kg) |                       | 土壌汚染対策法                |                     |                       |                       |
|      |                   |              |      |      |                                                        |                     |                                                         |                       | 土壌溶出量試験<br>(単位:mg/%)   |                     | 土壌含有量試験<br>(単位:mg/kg) |                       |
|      |                   |              |      |      | 六価クロム<br>基準値<br>(0.05)                                 | フッ素<br>基準値<br>(0.8) | 六価クロム<br>基準値<br>(25)                                    | フッ素<br>基準値<br>(4,000) | 六価クロム<br>基準値<br>(0.05) | フッ素<br>基準値<br>(0.8) | 六価クロム<br>基準値<br>(25)  | フッ素<br>基準値<br>(4,000) |
| 39   | 芝中公園              | 渋川(御蔭)地内     | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.51                | <25                                                     | 4,300                 | <0.005                 | 1.8                 | <25                   | <400                  |
| 40   | 渋川総合公園駐車場(南、北、歩道) | 渋川(明保野)地内    | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.55~0.62           | <25                                                     | 3,900~<br>5,700       | <0.005                 | 1.2~3.1             | <25                   | <400                  |
| 41   | 渋川総合公園 競技場周回歩道    | 渋川(明保野)地内    | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.28                | <25                                                     | 4,300                 | <0.005                 | 3.9                 | <25                   | <400                  |
| 42   | 渋川総合公園 鶴の池周辺散策道   | 渋川(明保野)地内    | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.29                | <25                                                     | 5,700                 | <0.005                 | 0.95                | <25                   | <400                  |
| 43   | 渋川総合公園 野球場周回歩道    | 渋川(明保野)地内    | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.59                | <25                                                     | 6,800                 | <0.005                 | 1.6                 | <25                   | <400                  |
| 44   | 坂東緑地公園            | 半田地内         | 敷砂利  | 不明   | 0.010                                                  | 0.41                | <25                                                     | 9,900                 | <0.005                 | 1.3                 | <25                   | <400                  |
| 45   | 金島ふれあい公園          | 金井地内         | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 3.3                 | <25                                                     | 13,000                | <0.005                 | 6.8                 | <25                   | <400                  |
| 46   | 小野池あじさい公園         | 渋川(上郷)地内     | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.38                | <25                                                     | 6,600                 | <0.005                 | 3.0                 | <25                   | <400                  |
| 47   | 折原散策道             | 渋川(御蔭)地内     | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.48                | <25                                                     | 7,800                 | <0.005                 | 3.1                 | <25                   | <400                  |
| 48   | 渋川中学校 駐車場         | 渋川(南町)地内     | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.08                | <25                                                     | <400                  |                        |                     |                       |                       |
| 49   | 古巻小学校 駐車場         | 八木原地内        | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.15                | <25                                                     | <400                  |                        |                     |                       |                       |
| 50   | 赤城北中学校 駐車場        | 赤城町<br>津久田地区 | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.21                | <25                                                     | 1,900                 |                        |                     |                       |                       |
| 51   | 橘北小学校 駐車場         | 北橘町八崎地区      | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.21                | <25                                                     | 3,600                 |                        |                     |                       |                       |
| 52   | 渋川市民体育館 駐車場       | 渋川(南町)地内     | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 0.08                | <25                                                     | 4,900                 | <0.005                 | 1.4                 | <25                   | 1,100                 |
| 53   | 市道4-5130号線        | 中郷地区         | 敷砂利  | 不明   | 0.008                                                  | 0.93                | <25                                                     | 16,000                | 0.009                  | 3.8                 | <25                   | 1,900                 |
| 54   | 市道4-5284号線        | 中郷地区         | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 1.2                 | <25                                                     | 16,000                | <0.005                 | 5.3                 | <25                   | 460                   |
| 55   | 市道4-5290号線        | 中郷地区         | 敷砂利  | 不明   | <0.005                                                 | 1.2                 | <25                                                     | 16,000                | <0.005                 | 3.3                 | <25                   | 510                   |

※1 サンプリング分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境課環境分析室で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません。

※2 サンプリング分析結果中、スラグ碎石溶出量試験、含有量試験の品質基準値は、平成25年の道路用鉄鋼スラグ【JIS A 5015】の改訂により、新たに環境安全品質基準として定められたものです。(環境基準値と同一基準値)