

長尾小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
77	08.渋川市	長尾小学校	①国	国道353号	渋川市北牧944北牧宿付近	○				○		○	○
78	08.渋川市	長尾小学校	①国	国道353号	渋川市吹屋657-10	○				○		○	○
79	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	子持山学園前通り	渋川市吹屋201-1	○	○	○			○	○	○
80	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	大門川手前	渋川市北牧1689-4		○	○	○			○	○
81	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	かえで介護タクシー付近の橋	渋川市北牧381-1		○	○	○			○	○
82	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	長尾小東付近	渋川市北牧85		○	○				○	○
83	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	白井宿付近	渋川市白井544	○	○	○			○	○	○
84	08.渋川市	長尾小学校	③市町村	愛宕神社付近	渋川市吹屋2-2						○	○	○