

# 三原田小学校

No.	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同 点検 実施 状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量が 多い	歩道・路 側帯がな い・狭い	車道が狭 い	見通しが 悪い	車両速度 が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
85	08.渋川市	三原田小学校	②県	宮田吹屋線	宮田西バス停付近	○	○			○	○	○	○
86	08.渋川市	三原田小学校	②県	下久屋渋川線	宮田北組バス停付近	○	○			○	○	○	○
88	08.渋川市	三原田小学校	②県	津久田停車場・前橋線	小学校から赤城南中方面に向かう道沿い		○	○	○		○	○	○
89	08.渋川市	三原田小学校	②県	津久田停車場・前橋線	三原田小プール南付近交差点						○	○	○
90	08.渋川市	三原田小学校	②県	津久田停車場・前橋線	三原田小東門	○	○	○	○	○		○	○
92	08.渋川市	三原田小学校	④その他		「くもん」付近の石垣						○	○	○