


澁川市施設カルテ

1. 施設名等

| | | |
|-----------|-------------|---|
| (1) 調査年度 | 2025(令和7)年度 | <div>(2) 施設外観</div>  |
| (3) 施設名 | 渋川市教育研究所 | |
| (4) 所管部課名 | 教育部学校教育課 | |
| (5) 施設番号 | 280406 | |
| (6) 大分類 | 学校教育系施設 | |
| (7) 中分類 | その他教育施設 | |
| | | |

2. 施設の概要

| | | | |
|-------------|---------------------------|--------------|---------------|
| (1)設置根拠 | 渋川市教育研究所設置に関する条例 | (2)主な施設の建設年月 | 1962(昭和37)年3月 |
| (3)所在地 | 渋川市渋川2536-2 | (4)敷地面積 | 599.36㎡ |
| | | (5)うち借地面積 | — |
| (6)総建物取得額 | 52,156,900円(従物3,485,160円) | (7)用途地域 | 商業地域 |
| (8)主な施設の築年数 | 63年 | (9)主な施設の耐用年数 | 38年 |
| (10)主な構造 | SRC造 | (11)主な施設の階数 | 地上：2階　地下： |
| (12)総建築面積 | 282.68㎡ | (13)総延床面積 | 549.02㎡ |
| (14)施設形態 | 単独 | (15)複合施設等 | 無 |
| (16)運営方式 | 直営 | (17)指定管理期間 | 無 |

3. 利用情報

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-----|----------------|---|
| (1) 利用時間 | 9:00～17:15 | | | |
| (2) 休業日 | 土日祝日、行事をもたない期間（お盆期間）、年末年始 | | | |
| (3) 利用料金 | 無 | | | |
| (4) 主な利用層 | 市内小中学生及び保護者、教職員 | | | |
| (5) 駐車場 | 有 | 16台 | (6) 車椅子利用者用駐車場 | 無 |

4. 施設の使命・役割

| | | |
|------------------|---|---|
| (1) 設置目的 | 渋川市教育研究所設置に関する条例 | |
| (2) 外部環境の変化と対応状況 | 市内唯一の教育に関する研究機関である。教職員の研究・研修の場や、保護者や児童生徒、教職員が相談できる場、不登校（傾向）児童生徒が活動、学習できる場（教育支援センター「かけはし」教室）であるなど、様々な機能を担っている。 | |
| (3) 市内類似施設の状況 | 無 | : |
| (4) 個別施設計画の策定 | 無 | : |

5. 危機管理・防災情報

| | | | |
|---------------|---------|--------------|----|
| (1) 主な施設の耐震対応 | 不明 | (2) 耐震化対応率 | 不明 |
| (3) 老朽化比率 | 100.00% | (4) 避難所指定 | 無 |
| (5) 土砂災害警戒区域 | 無 | (6) 洪水浸水想定区域 | 無 |

6. バリアフリー、環境対応

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| (1) 出入口の 段差解消 | (2) 自動 ドア | (3) 手すり | (4) 点字 ブロック | (5) 車椅子 対応エレベータ | (6) 車椅子 対応トイレ | (7) A E D 設置 | (8) 子育て 支援機能 |
| ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | × |

7. 管理運営に係る人員の状況

單位：人

| | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--|---------|---|
| 職員数 | 5 | 内 訳 | 課長級以上 | | 課長補佐・係長 | |
| | | | 主幹・主査 | | 主任・主事 | |
| | | | 嘱託・再任用 | | 臨時職員 | 5 |

8. 大規模修繕・改修工事履歴

[illegible]

