

9. 特記事項

利用者数は不明のため年間利用者数は記入なし

平成29年度より、墓地の管理料を利用者より徴収し、その中から通路の除草費用、トイレの清掃委託、水道料、電気料を支出している。

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他	2,533	94.87%	2,670	3,593
	収入合計【A】	2,533	94.87%	2,670	3,593
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	物件費	臨時職員賃金	—		
		修繕費	38	44.19%	86
		需用光熱水費	84	80.00%	105
		その他の需用費	10	142.86%	7
		役務費		—	23
		委託費	706	35.05%	2,014
		使用料及び賃借料		—	
		工事請負費		—	6,328
	支出合計【B】		838	37.88%	2,212
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		1,695	370.09%	458	-3,474
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		302.27	250.42%	120.71	50.84
(5) 年間供用日数（日）		365	100.00%	365	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	49172	市有墓地トイレ	7,023,750	0	19.80	2003年9月 (平成15年)	21	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			7,023,750	0	19.80							

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費	14	—		481
	需用光熱水費	358	100.85%	355	318
	その他の需用費		—		
	役務費		—		—
	委託費	58	123.40%	47	45
	使用料及び賃借料		—		—
	工事請負費		—		—
	その他		—		—
支出合計【B】		430	106.97%	402	844
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-430	106.97%	-402	-844
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	100.00%	365	366
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48562	神社下休憩所トイレ	20,790,000	0	18.00	2006年2月 (平成18年)	19	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			20,790,000	0	18.00							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	神社境内トイレ						
(4)所管部課名	産業観光部観光課						
(5)施設番号	48561						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	-			(2)主な施設の建設年月	1990(平成2)年1月		
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保湯1番			(4)敷地面積	10.80m ²		
(5)うち借地面積				(7)用途地域	商業地域		
(6)総建物取得額	5,047,000円 (従物448,364円)			(9)主な施設の耐用年数	15年		
(8)主な施設の築年数	35年			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -	
(10)主な構造	W造			(13)総延床面積	10.80m ²		
(12)総建築面積	10.80m ²			(15)複合施設等	無		
(14)施設形態	単独			(17)指定管理期間	無		
(16)運営方式	直営						
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間			(6)車椅子利用者用駐車場			
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	市民及び観光客						
(5)駐車場	無			(6)車椅子利用者用駐車場	無		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため						
(2)外部環境の変化と対応状況	インバウンド対応の一環として、トイレ洋式化を実施した。また、伊香保地区の公衆トイレ清掃は業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。						
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況 単位:人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	
2017 (H29)	改修工事	伊香保神社公衆トイレ改修工事				448	
2020 (R2)	維持補修工事	伊香保神社境内トイレ用電線引込柱立替工事				198	

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費	13	10.83%	120	47
	需用光熱水費	148	104.23%	142	127
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	34	121.43%	28	27
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		195	67.24%	290	201
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-195	67.24%	-290	-201
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48561	神社境内トイレ	5,047,000	448,364	10.80	1990年1月 (平成2年)	35	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			5,047,000	448,364	10.80							

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費	354	194.51%	182	32
	需用光熱水費	569	148.95%	382	347
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	530	188.61%	281	265
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		1,453	171.95%	845	644
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-1,453	171.95%	-845	-644
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	100.00%	365	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48555	文学の小径トイレ	19,950,000	0	106.48	1999年1月 (平成11年)	26	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			19,950,000	0	106.48							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	峠三差路トイレ						
(4)所管部課名	産業観光部観光課						
(5)施設番号	48565						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	-			(2)主な施設の建設年月	2014(平成26)年6月		
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保乙境沢553番5			(4)敷地面積	5.24m ²		
(6)総建物取得額	18,435,600円			(5)うち借地面積	-		
(8)主な施設の築年数	10年			(7)用途地域	商業地域		
(10)主な構造	W造			(9)主な施設の耐用年数	15年		
(12)総建築面積	5.24m ²			(11)主な施設の階数	地上：1階	地下：-	
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	5.24m ²		
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無		
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	市民及び観光客						
(5)駐車場	無			(6)車椅子利用者用駐車場	無		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため						
(2)外部環境の変化と対応状況	伊香保地区の公衆トイレ清掃は業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。						
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	67.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
○	×	×	×	×	○多目的	×	○ねむ替え場所
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	
2013(H25)	建築一式	峠三差路広場トイレほか新築工事				18,436	

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		0.00%	50	
	需用光熱水費	138	100.73%	137	138
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	131	503.85%	26	25
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		269	126.29%	213	163
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-269	126.29%	-213	-163
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		366	100.27%	365	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48565	峠三差路トイレ	18,435,600	0	5.24	2014年6月 (平成26年)	10	15	W造	新基準	100	67
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			18,435,600	0	5.24							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	湯元通りトイレ						
(4)所管部課名	産業観光部観光課						
(5)施設番号	48559						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	-			(2)主な施設の建設年月	1991(平成3)年1月		
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保上ノ山 571番11			(4)敷地面積	9.80m ²		
(5)うち借地面積				(7)用途地域	指定なし		
(6)総建物取得額	7,000,000円 (従物730,892円)			(9)主な施設の耐用年数	15年		
(8)主な施設の築年数	34年			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -	
(10)主な構造	W造			(13)総延床面積	9.80m ²		
(12)総建築面積	9.80m ²			(15)複合施設等	無		
(14)施設形態	単独			(17)指定管理期間	無		
(16)運営方式	直営						
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間			(6)車椅子利用者用駐車場			
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	市民及び観光客						
(5)駐車場	無			(6)車椅子利用者用駐車場	無		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため						
(2)外部環境の変化と対応状況	インバウンド対応の一環として、トイレ洋式化を実施した。 また、伊香保地区の公衆トイレ清掃は業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。						
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	土砂災害警戒区域			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況 単位:人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	
2017(H29)	改修工事	湯元通り公衆トイレ改修工事				731	

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用光熱水費	149	140.57%	106	113
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	32	123.08%	26	24
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		181	137.12%	132	137
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-181	137.12%	-132	-137
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48559	湯元通りトイレ	7,000,000	730,892	9.80	1991年1月 (平成3年)	34	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			7,000,000	730,892	9.80							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	湯元源泉広場トイレ						
(4)所管部課名	産業観光部観光課						
(5)施設番号	48564						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	-			(2)主な施設の建設年月	2008(平成20)年3月		
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保乙湯元586番11			(4)敷地面積	20.76m ²		
(6)総建物取得額	13,587,000円			(5)うち借地面積	-		
(8)主な施設の築年数	17年			(7)用途地域	指定なし		
(10)主な構造	W造			(9)主な施設の耐用年数	15年		
(12)総建築面積	20.76m ²			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -	
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	20.76m ²		
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無		
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	市民及び観光客						
(5)駐車場	無			(6)車椅子利用者用駐車場	無		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため						
(2)外部環境の変化と対応状況	伊香保地区の公衆トイレ清掃は業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。						
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	土砂災害警戒区域			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
○	×	×	×	×	○多目的	×	○ねむ替え場所
7. 管理運営に係る人員の状況 単位: 人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	
2007(H19)	建築	伊香保温泉再生事業 湯元源泉広場トイレ整備工事				13,587	

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用光熱水費	308	110.00%	280	283
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	3,341	120.92%	2,763	2,619
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		3,649	119.91%	3,043	2,902
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-3,649	119.91%	-3,043	-2,902
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48564	湯元源泉広場トイレ	13,587,000	0	20.76	2008年3月 (平成20年)	17	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			13,587,000	0	20.76							

渋川市施設カルテ								
1. 施設名等								
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観				
(3)施設名	榛名口トイレ							
(4)所管部課名	産業観光部観光課							
(5)施設番号	48560							
(6)大分類	その他							
(7)中分類	その他							
2. 施設の概要								
(1)設置根拠	-			(2)主な施設の建設年月	2012(平成24)年2月			
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保湯27番2			(4)敷地面積	17.13m ²			
(6)総建物取得額	21,157,500円			(5)うち借地面積	-			
(8)主な施設の築年数	13年			(7)用途地域	指定なし			
(10)主な構造	SRC造			(9)主な施設の耐用年数	47年			
(12)総建築面積	17.13m ²			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -		
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	17.13m ²			
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無			
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無			
3. 利用情報								
(1)利用時間	24時間							
(2)休業日	-							
(3)利用料金	無料							
(4)主な利用層	市民及び観光客							
(5)駐車場	無		(6)車椅子利用者用駐車場	無				
4. 施設の使命・役割								
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため							
(2)外部環境の変化と対応状況	伊香保地区の公衆トイレ清掃は業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。							
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ						
(4)個別施設計画の策定	無							
5. 危機管理・防災情報								
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%			
(3)老朽化比率	29.00%			(4)避難所指定	無			
(5)土砂災害警戒区域	土砂災害警戒区域			(6)洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応								
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能	
○	×	×	×	×	○多目的	×	○オムツ替え場所	
7. 管理運営に係る人員の状況								
単位:人								
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長			
			主幹・主査		主任・主事			
			嘱託・再任用		臨時職員			
8. 大規模修繕・改修工事履歴								
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)		
2012(H24)	建築一式	伊香保温泉再生事業 伊香保観光トイレ新築工事				21,158		

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用費	257	115.77%	222	186
	光熱水費		—		
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	47	123.68%	38	36
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		304	116.92%	260	222
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-304	116.92%	-260	-222
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48560	榛名口トイレ	21,157,500	0	17.13	2012年2月 (平成24年)	13	47	SRC造	新基準	100	29
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			21,157,500	0	17.13							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	観山広場トイレ						
(4)所管部課名	産業観光部観光課						
(5)施設番号	48556						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	-			(2)主な施設の建設年月	2011(平成23)年7月		
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保赤土93番1			(4)敷地面積	78.87m ²		
(6)総建物取得額	30,292,500円			(5)うち借地面積	-		
(8)主な施設の築年数	13年			(7)用途地域	商業地域		
(10)主な構造	W造			(9)主な施設の耐用年数	15年		
(12)総建築面積	78.87m ²			(11)主な施設の階数	地上：1階	地下：-	
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	78.87m ²		
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無		
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	市民及び観光客						
(5)駐車場	無		(6)車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため						
(2)外部環境の変化と対応状況	伊香保地区の公衆トイレ清掃を業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。						
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	87.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
○	×	×	×	×	○多目的 ○介助対応	×	○オムツ替え場所
7. 管理運営に係る人員の状況							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	
2010(H22)	建築一式	観山広場トイレ新築工事				30,293	

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費	104	69.80%	149	
	需用光熱水費	1,361	118.45%	1,149	1,050
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	255	122.60%	208	196
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		1,720	114.21%	1,506	1,246
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-1,720	114.21%	-1,506	-1,246
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		366	100.27%	365	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月 (平成23年)	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48556	観山広場トイレ	30,292,500	0	78.87	2011年7月 (平成23年)	13	15	W造	新基準	100	87
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			30,292,500	0	78.87							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	八千代橋トイレ						
(4)所管部課名	産業観光部観光課						
(5)施設番号	48558						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	-		(2)主な施設の建設年月	2007(平成19)年9月			
(3)所在地	渋川市伊香保町伊香保赤土136番3		(4)敷地面積	8.69m ²			
(5)うち借地面積	-						
(6)総建物取得額	5,964,000円		(7)用途地域	商業地域			
(8)主な施設の築年数	17年		(9)主な施設の耐用年数	15年			
(10)主な構造	W造		(11)主な施設の階数	地上：1階	地下：-		
(12)総建築面積	8.69m ²		(13)総延床面積	8.69m ²			
(14)施設形態	単独		(15)複合施設等	無			
(16)運営方式	直営		(17)指定管理期間	無			
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	市民及び観光客						
(5)駐車場	無		(6)車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	清潔でさわやかな街づくりを推進するため						
(2)外部環境の変化と対応状況	伊香保地区の公衆トイレ清掃は業者に委託し、365日毎日清掃することで施設を清潔に保つよう、努めている。						
(3)市内類似施設の状況	有	各公衆トイレ					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準		(2)耐震化対応率	100.00%			
(3)老朽化比率	100.00%		(4)避難所指定	無			
(5)土砂災害警戒区域	無		(6)洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
○	×	×	×	×	○多目的	×	○ねむ替え場所
7. 管理運営に係る人員の状況 単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	
2007(H19)	建築	八千代橋広場トイレ整備工事				5,964	

9. 特記事項

・利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		0.00%	125	
	需用光熱水費	40	105.26%	38	58
	その他の需用費		—		
	役務費		—		
	委託費	28	121.74%	23	22
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		68	36.56%	186	80
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-68	36.56%	-186	-80
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		366	100.27%	365	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48558	八千代橋トイレ	5,964,000	0	8.69	2007年9月 (平成19年)	17	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			5,964,000	0	8.69							

9. 特記事項						
10. 収支状況						
項目		2024 (R6) 年度実績	対前年比	2023 (R5) 年度実績	2022 (R4) 年度実績	単位：千円
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	臨時職員賃金		—			
	修繕費		—			
	需用光熱水費		—			32
	その他の需用費		—			
	役務費		—			
	委託費		—			
	使用料及び賃借料		—			
	工事請負費		—			
	その他		—			
支出合計【B】		0	—	0	0	32
(3) 収支差引額 (【A】 - 【B】)		0	—	0	0	-32
(4) 受益者負担の妥当性 (【A】 / 【B】) ×100		—	—	—	—	0.00
(5) 年間供用日数 (日)		0	—	0	0	119
(6) 年間利用者数 (人)		—	—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48547	第二農産物直売所駐車場内便所	2,201,000	0	14.20	1997年10月 (平成9年)	27	38	RC造	新基準	100	73
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
合計			2,201,000	0	14.20							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	小野上駅前公衆トイレ						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	48450						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1995(平成7)年3月		
(3)所在地	渋川市村上3254番地7			(4)敷地面積	81m ²		
(5)うち借地面積				(6)総建物取得額	81m ²		
(7)用途地域				(8)主な施設の築年数	指定なし		
(9)主な施設の耐用年数	30年			(10)主な構造	31年		
(11)主な施設の階数	S造			(12)総建築面積	地上：1階 地下：－		
(13)総延床面積	30m ²			(14)施設形態	30m ²		
(15)複合施設等	単独			(16)運営方式	無		
(17)指定管理期間	直営						
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	－						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	駅利用者						
(5)駐車場	有	駅利用者と共有	(6)車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	97.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		0.00%	20	79
	需用光熱水費	43	89.58%	48	44
	その他の需用費	10	125.00%	8	7
	役務費		—		
	委託費	320	100.00%	320	320
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
支出合計【B】		373	94.19%	396	450
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-373	94.19%	-396	-450
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48450	小野上駅前公衆トイレ	15,170,000	14,580,000	30.00	1995年3月 (平成7年)	30	31	S造	新基準	100	97
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			15,170,000	14,580,000	30.00							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	高才公衆トイレ						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	48443						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1996(平成8)年8月		
(3)所在地	渋川市北牧1242番地1			(4)敷地面積	270m ²		
(5)うち借地面積				(6)総建物取得額	4,850,000円		
(7)用途地域				(8)主な施設の築年数	28年		
(9)主な施設の耐用年数				(10)主な構造	W造		
(11)主な施設の階数				(12)総建築面積	19.87m ²		
(13)総延床面積				(14)施設形態	単独		
(15)複合施設等				(16)運営方式	直営		
(17)指定管理期間							
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	通学児童・生徒						
(5)駐車場	有	2台	(6)車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベーター	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費	41	—		
	需用光熱水費	38	105.56%	36	37
	その他の需用費	6	120.00%	5	3
	役務費		—		
	委託費	67	100.00%	67	67
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		152	140.74%	108	107
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-152	140.74%	-108	-107
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48443	高才公衆トイレ	4,850,000	0	19.87	1996年8月 (平成8年)	28	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			4,850,000	0	19.87							

渋川市施設カルテ								
1. 施設名等								
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観				
(3)施設名	前田向公衆便所							
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課							
(5)施設番号	48449							
(6)大分類	その他							
(7)中分類	その他							
2. 施設の概要								
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1987(昭和62)年4月			
(3)所在地	渋川市中郷1401-3			(4)敷地面積	51.37m ²			
(6)総建物取得額	1円			(5)うち借地面積	51.37m ²			
(8)主な施設の築年数	38年			(7)用途地域	指定なし			
(10)主な構造	CB造			(9)主な施設の耐用年数	15年			
(12)総建築面積	8.35m ²			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -		
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	8.35m ²			
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無			
(17)指定管理期間				(18)指定管理者	無			
3. 利用情報								
(1)利用時間	24時間							
(2)休業日	-							
(3)利用料金	無料							
(4)主な利用層	通学児童・生徒							
(5)駐車場	無	：	(6)車椅子利用者用駐車場	無	：			
4. 施設の使命・役割								
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項							
(2)外部環境の変化と対応状況								
(3)市内類似施設の状況	有	：	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無	：						
5. 危機管理・防災情報								
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%			
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無			
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応								
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能	
○	×	×	×	×	×	×	×	
7. 管理運営に係る人員の状況								
単位:人								
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長			
			主幹・主査		主任・主事			
			嘱託・再任用		臨時職員			
8. 大規模修繕・改修工事履歴								
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)		

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		30
	需用光熱水費	35	89.74%	39	46
	その他の需用費	6	120.00%	5	3
	役務費		—		
	委託費	67	100.00%	67	67
	使用料及び賃借料	46	100.00%	46	46
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		154	98.09%	157	192
(3) 収支差引額 (【A】 - 【B】)		-154	98.09%	-157	-192
(4) 受益者負担の妥当性 (【A】 / 【B】) × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数 (日)		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数 (人)		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48449	前田向公衆便所	1	0	8.35	1987年4月 (昭和62年)	38	15	CB造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			1	0	8.35							

9. 特記事項						
10. 収支状況						
項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績	単位：千円
(1) 収入	利用料		—			
	その他		—			
	収入合計【A】	0	—	0	0	
(2) 維持管理費用	職員人件費		—			
	臨時職員賃金		—			
	修繕費		0.00%	30		
	需用光熱水費	30	100.00%	30	29	
	費 その他の需用費	6	120.00%	5	3	
	役務費		—			
	委託費	67	100.00%	67	67	
	使用料及び賃借料		—			
	工事請負費		—			
	その他		—			
支出合計【B】		103	78.03%	132	99	
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-103	78.03%	-132	-99	
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00	
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365	
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—	

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48447	中井公衆便所	4,515,000	0	8.40	2001年1月 (平成13年)	24	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			4,515,000	0	8.40							

渋川市施設カルテ								
1. 施設名等								
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観				
(3)施設名	子持山公衆トイレ							
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課							
(5)施設番号	48448							
(6)大分類	その他							
(7)中分類	その他							
2. 施設の概要								
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1991(平成3)年3月			
(3)所在地	渋川市中郷2910			(4)敷地面積	22,034m ²			
(5)うち借地面積				(6)総建物取得額	22,034m ²			
(7)用途地域				(8)主な施設の築年数	指定なし			
(9)主な施設の耐用年数	34年			(10)主な構造	15年			
(11)主な施設の階数	W造			(12)総建築面積	地上: 1階 地下: -			
(13)総延床面積	19.87m ²			(14)施設形態	19.87m ²			
(15)複合施設等	単独			(16)運営方式	無			
(17)指定管理期間	直営				無			
3. 利用情報								
(1)利用時間	24時間							
(2)休業日	-							
(3)利用料金	無料							
(4)主な利用層	子持神社参拝者、登山者							
(5)駐車場	無	:	(6)車椅子利用者用駐車場	無	:			
4. 施設の使命・役割								
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項							
(2)外部環境の変化と対応状況								
(3)市内類似施設の状況	有	:	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無	:						
5. 危機管理・防災情報								
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%			
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無			
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応								
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能	
×	×	×	×	×	×	×	×	
7. 管理運営に係る人員の状況								
単位:人								
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長			
			主幹・主査		主任・主事			
			嘱託・再任用		臨時職員			
8. 大規模修繕・改修工事履歴								
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)		

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用光熱水費	30	111.11%	27	28
	その他の需用費	6	120.00%	5	3
	役務費		—		
	委託費	106	102.91%	103	101
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		142	105.19%	135	132
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-142	105.19%	-135	-132
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48448	子持山公衆トイレ	4,347,000	0	19.87	1991年3月 (平成3年)	34	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			4,347,000	0	19.87							

9. 特記事項							
利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし							
10. 収支状況							
項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績		
(1) 収入	利用料		—				
	その他		—				
	収入合計【A】	0	—	0	0		
(2) 維持管理費用	職員人件費		—				
	物件費	臨時職員賃金		—			
		修繕費		—			
		光熱水費	28	103.70%	27	27	
		その他の需用費	6	120.00%	5	3	
		役務費		—			
		委託費	67	100.00%	67	67	
		使用料及び賃借料		—			
		工事請負費		—			
		その他		—			
支出合計【B】		101	102.02%	99	97		
(3) 収支差引額 (【A】 - 【B】)		-101	102.02%	-99	-97		
(4) 受益者負担の妥当性 (【A】 / 【B】) × 100		0.00	—	0.00	0.00		
(5) 年間供用日数 (日)		365	99.73%	366	365		
(6) 年間利用者数 (人)		—	—	—	—		

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化率 (%)	老朽化比率(%)
1	48445	白井下宿公衆便所	7,434,000	0	12.27	1999年11月 (平成11年)	25	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			7,434,000	0	12.27							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	白井中宿公衆便所						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	48444						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1990(平成2)年4月		
(3)所在地	渋川市白井900			(4)敷地面積	87.25m ²		
(5)総建物取得額	1円			(6)うち借地面積	87.25m ²		
(7)主な施設の築年数	35年			(8)用途地域	指定なし		
(9)主な構造	W造			(10)主な施設の耐用年数	15年		
(11)総建築面積	20m ²			(12)複合施設等	地上: 1階 地下: -		
(13)施設形態	単独			(14)総延床面積	20m ²		
(15)運営方式	直営			(16)複合施設等	無		
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	観光客						
(5)駐車場	無			(6)車椅子利用者用駐車場	無		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位:人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用光熱水費	28	103.70%	27	28
	その他の需用費	6	120.00%	5	3
	役務費		—		
	委託費	67	100.00%	67	67
	使用料及び賃借料	46	100.00%	46	46
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		147	101.38%	145	144
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-147	101.38%	-145	-144
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48444	白井中宿公衆便所	1	0	20.00	1990年4月 (平成2年)	35	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			1	0	20.00							

渋川市施設カルテ								
1. 施設名等								
(1)調査年度	2025(令和7)年度				(2)施設外観			
(3)施設名	北牧宿公衆便所							
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課							
(5)施設番号	48442							
(6)大分類	その他							
(7)中分類	その他							
2. 施設の概要								
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1998(平成10)年4月			
(3)所在地	渋川市北牧946			(4)敷地面積	631.40m ²			
(5)うち借地面積	631.40m ²							
(6)総建物取得額	1円			(7)用途地域	その他			
(8)主な施設の築年数	27年			(9)主な施設の耐用年数	15年			
(10)主な構造	W造			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -		
(12)総建築面積	8.06m ²			(13)総延床面積	8.06m ²			
(14)施設形態	単独			(15)複合施設等	無			
(16)運営方式	直営			(17)指定管理期間	無			
3. 利用情報								
(1)利用時間	24時間							
(2)休業日	-							
(3)利用料金	無料							
(4)主な利用層	観光客							
(5)駐車場	無	:	(6)車椅子利用者用駐車場	無	:			
4. 施設の使命・役割								
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項							
(2)外部環境の変化と対応状況								
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所						
(4)個別施設計画の策定	無	:						
5. 危機管理・防災情報								
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%			
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無			
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応								
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能	
○	×	×	×	×	○障がい者用	×	×	
7. 管理運営に係る人員の状況								
職員数	0	内訳	課長級以上			課長補佐・係長		
			主幹・主査			主任・主事		
			嘱託・再任用			臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴								
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)		

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		0.00%	72	
	需用光熱水費	28	103.70%	27	27
	その他の需用費	6	120.00%	5	3
	役務費		—		
	委託費	67	100.00%	67	67
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
支出合計【B】		101	59.06%	171	97
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-101	59.06%	-171	-97
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	48442	北牧宿公衆便所	1	0	8.06	1998年4月 (平成10年)	27	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			1	0	8.06							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	さわやかトイレ・ピープル館						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	49209						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1998(平成10)年3月		
(3)所在地	渋川市赤城町北上野288-1			(4)敷地面積	728m ²		
(6)総建物取得額	36,503,200円			(5)うち借地面積	728m ²		
(8)主な施設の築年数	27年			(7)用途地域	指定なし		
(10)主な構造	W造			(9)主な施設の耐用年数	15年		
(12)総建築面積	82.96m ²			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -	
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	82.96m ²		
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無		
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	観光客						
(5)駐車場	有	農産物直売所と兼用	(6)車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー・環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
○	○	○	×	×	○障がい者用	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位: 人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項							
利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし							
10. 収支状況							
項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績		
(1) 収入	利用料		—				
	その他		—				
	収入合計【A】	0	—	0	0		
(2) 維持管理費用	職員人件費		—				
	物件費	臨時職員賃金		—			
		修繕費	194	—		91	
		光熱水費	288	146.94%	196	227	
		その他の需用費	15	68.18%	22	19	
		役務費		—			
		委託費	426	100.00%	426	426	
		使用料及び賃借料	76	100.00%	76	76	
		工事請負費		—			
		その他		—			
支出合計【B】		999	138.75%	720	839		
(3) 収支差引額 (【A】 - 【B】)		-999	138.75%	-720	-839		
(4) 受益者負担の妥当性 (【A】 / 【B】) × 100		0.00	—	0.00	0.00		
(5) 年間供用日数 (日)		365	99.73%	366	365		
(6) 年間利用者数 (人)		—	—	—	—		

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	49209	さわやかトイレ ・ピープル館	36,503,200	0	82.96	1998年3月 (平成10年)	27	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			36,503,200	0	82.96							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	敷島駅前公衆便所						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	49215						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	2003(平成15)年3月		
(3)所在地	渋川市赤城町敷島450-2			(4)敷地面積	91m ²		
(5)総建物取得額	14,248,500円			(6)うち借地面積	91m ²		
(7)主な施設の築年数	22年			(8)用途地域	指定なし		
(9)主な構造	RC造			(10)主な施設の耐用年数	31年		
(11)総建築面積	33.34m ²			(12)複合施設等	無		
(13)施設形態	単独			(14)指定管理期間	無		
(15)運営方式	直営			(16)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -	
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	駅利用者						
(5)駐車場	有	4台(駅利用者と共有)	(6)車椅子利用者用駐車場	有	4台(駅利用者と共有)		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	71.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	○障がい者用	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位:人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用光熱水費	134	124.07%	108	102
	その他の需用費	15	115.38%	13	11
	役務費		—		
	委託費	115	108.49%	106	102
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		264	116.30%	227	215
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-264	116.30%	-227	-215
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	49215	敷島駅前公衆便所	14,248,500	0	33.34	2003年3月 (平成15年)	22	31	RC造	新基準	100	71
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			14,248,500	0	33.34							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	棚下不動の滝公衆便所						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	49217						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1999(平成11)年12月		
(3)所在地	渋川市赤城町棚下903-2			(4)敷地面積	17.46m ²		
(5)うち借地面積				(6)総建物取得額	10,101,000円		
(7)用途地域				(8)主な施設の築年数	25年		
(9)主な施設の耐用年数				(10)主な構造	W造		
(11)主な施設の階数				(12)総建築面積	17.46m ²		
(13)総延床面積				(14)施設形態	単独		
(15)複合施設等				(16)運営方式	直営		
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	—						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	観光客						
(5)駐車場	無			(6)車椅子利用者用駐車場	無		
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	○障がい者用	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位：人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		
	需用光熱水費	45	125.00%	36	48
	その他の需用費	15	115.38%	13	11
	役務費		—		
	委託費		0.00%	90	90
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		60	43.17%	139	149
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-60	43.17%	-139	-149
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	49217	棚下不動の滝公衆便所	10,101,000	0	17.46	1999年12月 (平成11年)	25	15	W造	新基準	100	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			10,101,000	0	17.46							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	津久田駅公衆便所						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	49216						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	2003(平成15)年10月		
(3)所在地	渋川市赤城町津久田2854-4			(4)敷地面積	17m ²		
(5)総建物取得額	1,659,000円(従物270,000円)			(6)用途地域	指定なし		
(8)主な施設の築年数	21年			(9)主な施設の耐用年数	10年		
(10)主な構造	FRP造			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下: -	
(12)総建築面積	3.45m ²			(13)総延床面積	3.45m ²		
(14)施設形態	単独			(15)複合施設等	無		
(16)運営方式	直営			(17)指定管理期間	無		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	-						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	駅利用者						
(5)駐車場	有	駅利用者と共有	(6)車椅子利用者用駐車場	無			
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第6項						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無						
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	対象外			(2)耐震化対応率	-		
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
×	×	×	×	×	×	×	×
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位: 人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

利用者数は算出困難のため年間利用者数欄は記入なし

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		0.00%	62	
	需用光熱水費	53	189.29%	28	30
	その他の需用費	15	115.38%	13	11
	役務費		—		
	委託費	116	109.43%	106	102
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		184	88.04%	209	143
(3) 収支差引額 (【A】 - 【B】)		-184	88.04%	-209	-143
(4) 受益者負担の妥当性 (【A】 / 【B】) × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数 (日)		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数 (人)		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	49216	津久田駅公衆便所	1,659,000	270,000	3.45	2003年10月 (平成15年)	21	10	FRP造	対象外	—	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			1,659,000	270,000	3.45							

渋川市施設カルテ							
1. 施設名等							
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観			
(3)施設名	中之町公衆トイレ						
(4)所管部課名	市民環境部環境森林課						
(5)施設番号	277617						
(6)大分類	その他						
(7)中分類	その他						
2. 施設の概要							
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	2019(令和元)年6月		
(3)所在地	渋川市2490-2			(4)敷地面積	107.61m ²		
(5)総建物取得額	11,317,935円			(6)うち借地面積	—		
(7)主な施設の築年数	5年			(8)用途地域	商業地域		
(9)主な構造	W造			(10)主な施設の階数	地上: 1階 地下: —		
(11)総建築面積	10.35m ²			(12)総延床面積	10.35m ²		
(13)施設形態	単独			(14)複合施設等	—		
(15)運営方式	直営			(16)指定管理期間	—		
3. 利用情報							
(1)利用時間	24時間						
(2)休業日	—						
(3)利用料金	無料						
(4)主な利用層	地域住民・観光客						
(5)駐車場	有	1台	(6)車椅子利用者用駐車場	無	—	—	—
4. 施設の使命・役割							
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条						
(2)外部環境の変化と対応状況							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所					
(4)個別施設計画の策定	無	—					
5. 危機管理・防災情報							
(1)主な施設の耐震対応	新基準			(2)耐震化対応率	100.00%		
(3)老朽化比率	33.00%			(4)避難所指定	無		
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無		
6. バリアフリー、環境対応							
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベータ	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能
○	×	○	×	×	○多目的	×	○オムツ替え場所
7. 管理運営に係る人員の状況							
単位: 人							
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長		
			主幹・主査		主任・主事		
			嘱託・再任用		臨時職員		
8. 大規模修繕・改修工事履歴							
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)	

9. 特記事項

10. 収支状況

単位：千円

項目		2024(R6) 年度実績	対前年比	2023(R5) 年度実績	2022(R4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		—		32
	需用光熱水費	44	107.32%	41	42
	その他の需用費	10	125.00%	8	7
	役務費		—		
	委託費	118	109.26%	108	102
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
支出合計【B】		172	109.55%	157	183
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-172	109.55%	-157	-183
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】） × 100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	99.73%	366	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	277617	中之町公衆トイレ	11,317,935	0	10.35	2019年6月 (令和元年)	5	15	W造	新基準	100	33
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
合計			11,317,935	0	10.35							

渋川市施設カルテ								
1. 施設名等								
(1)調査年度	2025(令和7)年度			(2)施設外観				
(3)施設名	八木原駅前公衆トイレ							
(4)所管部課名	建設交通部交通政策課							
(5)施設番号	279475							
(6)大分類	その他							
(7)中分類	その他							
2. 施設の概要								
(1)設置根拠	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			(2)主な施設の建設年月	1921(大正10)年月日不詳			
(3)所在地	渋川市八木原1054-2			(4)敷地面積	13.08m ²			
(6)総建物取得額	1円			(5)うち借地面積	13.08m ²			
(8)主な施設の築年数	104年			(7)用途地域	指定なし			
(10)主な構造	W造			(9)主な施設の耐用年数	15年			
(12)総建築面積	13.08m ²			(11)主な施設の階数	地上: 1階	地下:		
(14)施設形態	単独			(13)総延床面積	13.08m ²			
(16)運営方式	直営			(15)複合施設等	無			
(17)指定管理期間				(18)指定管理期間	無			
3. 利用情報								
(1)利用時間	24時間							
(2)休業日	無							
(3)利用料金	無料							
(4)主な利用層	駅利用者							
(5)駐車場	有	駅利用者と共に	用	(6)車椅子利用者用駐車場	無	：		
4. 施設の使命・役割								
(1)設置目的	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条							
(2)外部環境の変化と対応状況	令和元年度に東日本旅客鉄道(株)からの寄附により取得した施設 JR八木原駅前広場整備の際に解体する予定							
(3)市内類似施設の状況	有	公衆便所						
(4)個別施設計画の策定	無	：						
5. 危機管理・防災情報								
(1)主な施設の耐震対応	不明			(2)耐震化対応率	不明			
(3)老朽化比率	100.00%			(4)避難所指定	無			
(5)土砂災害警戒区域	無			(6)洪水浸水想定区域	無			
6. バリアフリー、環境対応								
(1)出入口の段差解消	(2)自動ドア	(3)手すり	(4)点字ブロック	(5)車椅子対応エレベーター	(6)車椅子対応トイレ	(7)AED設置	(8)子育て支援機能	
×	×	×	×	×	×	×	×	
7. 管理運営に係る人員の状況								
単位:人								
職員数	0	内訳	課長級以上		課長補佐・係長			
			主幹・主査		主任・主事			
			嘱託・再任用		臨時職員			
8. 大規模修繕・改修工事履歴								
実施年度	工事種類	工事名				工事費(千円)		
2019(R1)	給排水・電気	JR八木原駅前トイレ改修工事				1,089		

9. 特記事項

令和元年11月15日 東日本旅客鉄道（株）から寄附により取得
 改修工事 令和元年度：JR八木原駅前トイレ改修工事（男女分割、給排水及び電源工事）1,089千円
 小規模修繕 令和2年度：46,602円 令和4年度：31,282円 令和5年度：25,401円

10. 収支状況

項目		2024(令和6) 年度実績	対前年比	2023(令和5) 年度実績	2022(令和4) 年度実績
(1) 収入	利用料		—		
	その他		—		
	収入合計【A】	0	—	0	0
(2) 維持管理費用	職員人件費		—		
	臨時職員賃金		—		
	修繕費		0.00%	26	32
	需用費	74	132.14%	56	51
	光熱水費		—		
	その他の需用費	33	103.13%	32	24
	役務費		—		
	委託費	185	109.47%	169	164
	使用料及び賃借料		—		
	工事請負費		—		
	その他		—		
支出合計【B】		292	103.18%	283	271
(3) 収支差引額（【A】 - 【B】）		-292	103.18%	-283	-271
(4) 受益者負担の妥当性（【A】 / 【B】）×100		0.00	—	0.00	0.00
(5) 年間供用日数（日）		365	100.00%	365	365
(6) 年間利用者数（人）		—	—	—	—

棟別詳細

〈別記〉

番号	固定資産番号	棟名	建物取得額 (円)	従物取得額 (円)	延床面積 (m ²)	建設年月	築年数	耐用年数	主な構造	耐震対応	耐震化対応率 (%)	老朽化比率(%)
1	279475	八木原駅公衆トイレ	1	0	13.08	1921年月日不詳 (大正10年)	104	15	W造	不明	不明	100
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
合計			1	0	13.08							