

伊香保小学校

№	市町村名	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容						合同点検 実施状況	うち 対策 必要 箇所
						交通量が多い	歩道・路側帯がない・狭い	車道が狭い	見通しが悪い	車両速度が高い	その他		
1	2	3	4-0	4	5	6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	7	8
64	08.渋川市	伊香保小学校	渋川市	市道炭附街道線	伊香保343付近カーブミラー	○		○	○		○	○	○
65	08.渋川市	伊香保小学校	渋川市	市道炭附街道線	伊香保404-5付近一時停止	○	○	○	○			○	○
66	08.渋川市	伊香保小学校	渋川市	市道炭附街道線	伊香保531-3付近五差路		○		○		○	○	○
67	08.渋川市	伊香保小学校	渋川市	市道湯中子中野線	湯中子乙33付近側溝						○	○	○